MANUAL TECNICO DE APARATOS DE MANIOBRAS



F. HAROLDO PINELLI S.A.

código; 968-050 10/00

De acuerdo con el continuo progreso en las técnicas constructivas, nosotros podemos mejorar la calidad de nuestros aparatos, por lo cual nos reservamos la posibilidad de modificarlos en dimensiones, peso y en cualquier otra característica que se requiera.

TABLA DE CONTENIDO

CONTACTORES

| 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 | CONTACTORES GENERALIDADES DEFINICIONES CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO Y DEL AMBIENTE PRESTACIONES Y CATEGORIAS DE EMPLEO Categoría AC1.(Cargas no inductivas o ligeramente inductivas) Categoría AC2.(Uso en motores trifásicos de anillos rozantes) Categoría AC3.(Uso en motores trifásicos de rotor en cortocircuito) Categoría AC4.(Uso en motores trifásicos de rotor en cortocircuito) Combinación de categorías AC3 y AC4 | 1 1 2 3 7 10 12 14 16 |
|--|--|--|
| 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 1.4.15 | Combinación de categorías AC3 y AC2. Lámparas incandescentes. Lámparas de luz mixta Lámparas fluorescentes Lámparas de vapor de mercurio a alta presión Lámparas de vapor de sodio a alta presión Circuitos para el conexionado de lámparas Tabla de selección para el uso en lámparas Conexión de transformadores de potencia (Primario del transformador) Conexión de capacitores | 18 19 19 19 20 21 22 22 |
| 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 | CONTACTOS AUXILIARES (CATEGORIAS DE UTILIZACION AC-11 Y DC-11) CONSUMO DE POTENCIA DE CONTACTORES Y RELES RESISTENCIA A LAS SOBRECARGAS DE CORRIENTE RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES SUPRESORES DE PICOS TRANSITORIOS EN CONTACTORES TABLA RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS | 25 25 25 30 3 |
| RELES | 5 | |
| 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 | RELES TERMICOS DE PROTECCION. GENERALIDADES PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO CURVAS DE DISPARO TABLA DE UTILIZACIÓN | 4° 4° 4° 4° 4° |
| ARRA | NCADORES | |
| 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 | ARRANCADORES COMPARACION ENTRE DISTINTOS TIPOS DE ARRANCADORES ARRANCADORES DIRECTOS Introducción Características técnicas Tablas de selección ARRANCADORES ESTRELLA-TRIANGULO Introducción Características técnicas Componentes Dimensiones | 47 57 57 57 57 57 57 57 57 57 |

| 3.3.41 Arrancadores estrella-triángulo sobre bandeja (sin caja) | 57 |
|--|----|
| 3.3.4.2 Arrancadores estrella-triángulo en caja. | 57 |
| 3.4 ARRANCADORES POR AUTOTRANSFORMADOR. | 58 |
| 3.4.1 Introducción | 58 |
| 3.4.2 Características técnicas | 59 |
| 3.4.3 Componentes | 60 |
| 3.4.4 Dimensiones | 61 |
| 3.4.4.1 Arrancador por autotransformador sobre bastidor (sin caja) | 61 |
| 3.4.4.2 Arrancador por autotransformador en caja | 61 |
| 3.5 ARRANCADORES A IMPEDANCIAS | 62 |
| 3.5.1 Introducción. | 62 |
| 3.5.2 Características técnicas | 63 |
| 3.5.3 Componentes | 64 |
| 3.5.4 Dimensiones | 65 |
| 3.5.4.1Arrancador por impedancias sobre bastidor (sin caja) | 65 |
| 3.5.4.2 Arrancadores por impedancias en caja | 65 |

ANEXO

- DATOS TECNICOS DE UTILIDAD GENERAL 4.0
- CORRIENTE NOMINAL DE MOTORES NORMALES GRADOS DE PROTECCION MECANICA 4.1
- 4.2

1.0 CONTACTORES.

1.1. GENERALIDADES.

Diseñados y fabricados de acuerdo a las Normas IEC 947 (Internacional), IRAM 2240 (Argentina), JIS C 8325 (Japón) y VDE 0660 (Alemania).

La conjunción de más de 30 años de experiencia de **F. Haroldo Pinelli S.A.** en la fabricación de contactores y relés térmicos con la cooperación técnica de una empresa del primer nivel internacional como es **Hitachi Ltd (Japón)**, nos permite garantizar un producto sólido, seguro y confiable.

Conforme al concepto que la calidad de un producto nace con su diseño, éste fue realizado eligiendo soluciones teóricas y prácticas tales que permitieron lograr un alto nivel técnico asociado a un bajo costo.

Entre sus características técnicas podemos mencionar:

Larga vida eléctrica (producto de la elección de adecuadas aleaciones de **Ag/OCd** y una reducción de los rebotes de los contactos durante el cierre).

Larga vida mecánica (debida al perfecto balance de las masas en movimiento y a la óptima calidad del **Fe-Si** elegido para la construcción de los electroimanes).

Cierre seguro del contactor (sin "rateo") aún cuando la tensión caiga un 20 % por debajo de la tensión nominal.

En sólo **10 tamaños físicos** se logró obtener 19 **rangos de potencia** diferentes (desde 5,5 a 430 HP en 380 V).

Reducido tiempo de fijación de los cables de conexionado (mediante la inclusión de tornillos con prensa cables asociados).

Fácil montaje mediante tornillos en todos los tamaños, agregándose la posibilidad, en los **RN01**, **X8**, **H10C**, **HAZ09**, **HAZ12**, **HAZ16**, **HAZ22**, **HAZ32**, **H35** y **H50** de poder montarse sobre riel DIN EN 50022 (DIN 46277) de 35 mm.



1.2. DEFINICIONES.

Corriente nominal de empleo (le.):

La corriente nominal de empleo es la indicada en el aparato y esta definida a valores nominales de tensión y frecuencia, para una determinada categoría y de acuerdo al tipo de envoltura de protección.

Corriente nominal térmica (lth.):

La corriente nominal térmica de un contactor es la máxima corriente que puede soportar durante 8 horas de servicio sin que la temperatura de las diversas partes exceda el límite especificado por las normas, en ausencia de maniobras de cierre y apertura, estando sin caja y al aire libre (en ambiente interior razonablemente exento de polvo y sin radiaciones externas).

Corriente nominal térmica en caja (lth.):

La corriente nominal térmica en caja de un contactor es la máxima corriente que puede soportar durante 8 horas de servicio sin que la temperatura de sus diversas partes exceda el límite especificado por las normas, en ausencia de maniobras de cierre y apertura, estando en su caja.

Tensión nominal de empleo (Ue.):

La tensión nominal de empleo de un contactor es el valor de tensión que combinado con el valor de corriente nominal de empleo, determina la aplicación del contactor y al que están referidos el poder de cierre y apertura, el tipo de servicio y la categoría de empleo.

A un contactor puede asignarse un número de combinaciones de tensiones y corrientes nominales de trabajo para diferentes servicios y categorías de utilización.

Tensión nominal de aislación (Ui):

La tensión nominal de aislación de un contactor es el valor de tensión al cual se refieren las pruebas dieléctricas, las distancias en el aire y las longitudes de contorneo.

Potencia nominal de empleo:

Es la máxima potencia que un contactor puede controlar y esta generalmente definida con valores que se corresponden con las potencias de motores normalizados.



Vida mecánica:

Se refiere a la resistencia al desgaste mecánico. Se caracteriza por el número de operaciones sin carga (es decir sin corriente en los contactos principales) que pueden realizar el 90% o más cantidad de contactores de un determinado tipo antes que sea necesaria la reparación o el reemplazo de sus partes mecánicas. Se permite, sin embargo, el mantenimiento normal que incluye el reemplazo de los contactos.

Vida eléctrica:

Se refiere a la resistencia al desgaste eléctrico. Se caracteriza por el número de operaciones con carga correspondiente a las condiciones de servicio definidas que pueden realizar el 90% o más cantidad de contactores de un determinado tipo antes que sea necesaria la reparación o el reemplazo de sus contactos.

Capacidad nominal de cierre:

La capacidad nominal de cierre de un contactor es un valor de corriente determinado bajo condiciones estacionarias que el contactor puede establecer sin que se suelden o haya un desgaste exagerado de sus contactos o emisión excesiva de llama, bajo condiciones de cierre establecidas.

Capacidad nominal de apertura:

La capacidad nominal de apertura de un contactor es un valor de corriente que el contactor puede interrumpir sin un desgaste exagerado de los contactos o emisión excesiva de llama, bajo condiciones establecidas de apertura y a la tensión nominal de empleo.

1.3. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE AMBIENTE.

Los contactores de la línea "H y HAZ" fueron diseñados para ser utilizados en instalaciones interiores y operan bajo las siguientes condiciones normales:

Temperatura ambiente:

La temperatura ambiente del aire en el lugar de instalación de los aparatos no debe exceder de +40 °C y el promedio de esa temperatura durante un período de 24 horas no excederá los +35 °C. El límite inferior de temperatura será -5 °C.

Altitud:

La altitud del lugar de instalación no deberá exceder 2 000 metros sobre el nivel del mar.

Para instalaciones a mayores altitudes será necesario tener en cuenta la reducción de la rigidez dieléctrica y del efecto refrigerante del aire.



Conexiones y torques de apriete recomendados.

| MODELO | le. | CIRC | UITO I | PRINCI | PAL | CIR | CIRCUITO AUXILIAR | | | | MONTAJE | | |
|--------|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|---------|--------------|--|
| | (AC3) A | Tornillo del terminal | Cable o alambre mm2 | Ancho del terminal mm | Torque Nm | Tornillo del terminal | Cable o alambre mm2 | Ancho del terminal mm | Torque Nm | Tipo de tornillo | Cantid. | Torque Nm | |
| RN-01 | | M 3.5 | 2.5 | 7.8 | 1 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |
| H10-C | 9 | M 3.5 | 2.5 | 7.8 | 1 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |
| HAZ09 | 9 | M 3.5 | 2.5 | 7.8 | 1 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |
| HAZ12 | 12 | M 3.5 | 2.5 | 7.8 | 1 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |
| HAZ16 | 16 | M 3.5 | 2.5 | 7.8 | 1 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |
| HAZ22 | 22 | M 4 | 6 | 9 | 1.5 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |
| HAZ32 | 32 | M 5 | 8 | 10 | 3.5 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |
| H-35 | 37 | M 5 | 14 | 12.5 | 3.5 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |
| H-50 | 47 | M 5 | 14 | 12.5 | 3.5 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |

| MODELO | le. | CIRC | UITO I | PRINCI | PAL | CIRCUITO AUXILIAR | | | | MONTAJE | | | |
|--------|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------|--|
| H-65 | (AC3) A | Tornillo del terminal | Cable o alambre mm2 | Ancho del terminal mm | Torque Nm | Tornillo del terminal | Cable o alambre mm2 | Ancho del terminal mm | Torque Nm | Tipo de tornillo | Cantid. | Torque Nm | |
| H-65 | 65 | M 6 | 22 | 16.5 | 5 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 4 | 2 | 1.5 | |
| H-80 | 80 | M 6 | 38 | 22 | 5 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 5 | 2 | 3.5 | |
| H-100 | 100 | M 8 | 60 | 22 | 14 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 5 | 2 | 3.5 | |
| H-125 | 125 | M 8 | 80 | 27 | 14 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 6 | 2 | 5 | |
| H-150 | 150 | M 8 | 80 | 27 | 14 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 6 | 2 | 5 | |
| H-200 | 180 | M 10 | 150 | 37 | 25 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 8 | 4 | 14 | |
| H-250 | 240 | M 10 | 150 | 37 | 25 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 8 | 4 | 14 | |
| H-300 | 300 | M 12 | 200 | 44 | 45 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 8 | 4 | 14 | |
| H-400 | 400 | M 12 | 200 | 44 | 45 | M 3.5 | 2 | 7.8 | 1 | M 8 | 4 | 14 | |
| H-600 | 600 | M 12 | 325 | 55 | 45 | M 4 / M 3.5 | 2 | 8/7.8 | 1.5/1 | M 10 | 4 | 25 | |

Condiciones atmosféricas:


El aire debe ser limpio, no debe estar sensiblemente contaminado por polvo, humo, gases o vapores corrosivos y la humedad relativa no sobrepasará el 50% con una temperatura de 40 $^{\circ}$ C . Se puede permitir una mayor humedad relativa a menor temperatura, por ejemplo, 90% a 20 $^{\circ}$ C.

También se permite una moderada condensación, la cual puede ocurrir esporádicamente debido a variaciones de temperatura.



Condiciones de montaje:

La instalación normal de los contactores de la línea "X8, H y HAZ" es sobre un plano vertical. Como se indica en las figura **a** y **b**, está permitido instalarlos en otras posiciones con una inclinación de hasta 15 grados a izquierda, derecha, adelante y atrás respecto al plano vertical.



Precauciones a tener en cuenta cuando se instalan sobre riel DIN.

1. Intervalos entre tornillos de montaje del riel DIN.

Contactor Máximo intervalo "P"
H10-C, X8, HAZ09, HAZ12, HAZ16 y RN01 300 mm
HAZ22, HAZ32, H35, H50 200 mm




Fig. c




5

2. Distancia mínima entre aparatos.

| CONTACTORES | Distancia "L" |
|---------------------------------------|---------------|
| H10-C, X8, HAZ09, HAZ12, HAZ16 y RN01 | 5 mm |
| HAZ22, HAZ32, H35, H50 | 5 mm |

3. No esta permitida la instalación de costado.(fig. d y e)



1.4. PRESTACIONES Y CATEGORÍAS DE EMPLEO.

Servicios nominales

Los servicios considerados normales son los siguientes:

Servicio de 8 horas:

Servicio en el cual los contactos principales permanecen cerrados a lo sumo 8 horas consecutivas, circulando por ellos durante ese tiempo una corriente constante de valor suficiente para alcanzar el equilibrio térmico.

Este es el servicio básico por el cual se determina la corriente nominal térmica del aparato.

Servicio continuo:

Servicio en el cual los contactos principales del contactor permanecen cerrados, conduciendo una corriente constante sin interrupción, por períodos de mas de 8 horas (semanas, meses o inclusive años).

Este tipo de servicio se diferencia del servicio de 8 horas, debido a que pueden acumularse óxidos y suciedad en los contactos y dar lugar a calentamiento progresivo.

Servicio de período intermitente o servicio intermitente:

Servicio en el cual los contactos principales del contactor permanecen cerrados por períodos de carga que guardan una relación definida con los períodos sin carga, siendo ambos períodos demasiado cortos para que el aparato alcance su equilibrio térmico. El servicio intermitente se caracteriza por la intensidad de la corriente, el lapso de circulación de la misma y por el factor de utilización (relación entre el lapso de circulación de la corriente y la duración del período, frecuentemente expresado en por ciento).

Servicio temporario:

Servicio en el cual los contactos principales permanecen cerrados por períodos de duración insuficientemente largos como para que el contactor llegue al equilibrio térmico, siendo los intervalos sin corriente entre los de carga suficientemente largos como para que el contactor llegue a la temperatura del medio refrigerante.

Categorías de empleo

Las normas IRAM e IEC consideran diferentes categorías de empleo para motores las cuales están caracterizadas por sus corrientes de cierre y apertura en servicio normal y ocasional. En la tabla 1 se presentan las diferentes categorías mencionadas. No es necesario especificar separadamente las corrientes de cierre y apertura para servicio normal u ocasional, ya que éstas dependen directamente de la categoría de empleo como se indica en la Tabla 2.



Estas normas dejan sujeto a indicaciones del fabricante (o a especificaciones del usuario) la aplicación de los contactores a la interrupción de los circuitos rotóricos, de capacitores o de lámparas de filamento de tungsteno.

TABLA 1: CATEGORÍAS DE EMPLEO.

| CATEGORÍA | | APLICACIÓN CARACTERÍSTICA |
|--------------------|-----|--|
| | AC1 | Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos o resistencias |
| CORRIENTE ALTERNA | AC2 | Arranque de motores de rotor bobinado, inversión de marcha |
| CORRIENTE ALTERNA | AC3 | Arranque de motores de jaula de ardilla, desconexión de motores en marcha |
| | AC4 | Arranque de motores de jaula de ardilla, inversión de marcha (1) marcha a impulsos |
| | DC1 | Cargas no inductivas ligeramente inductivas, hornos o resistencias |
| | DC2 | Arranque de motores con excitación en derivación, desconexión de motores durante la marcha |
| CORRIENTE CONTINUA | DC3 | Arranque con excitación en derivación, inversión (1), marcha a impulsos (2) |
| | DC4 | Arranque de motores con excitación en serie durante la marcha |
| | DC5 | Arranque de motores con excitación en serie, inversión (1), marcha a impulsos (2) |

- 1) Por inversión de marcha (plugging) se entiende la detención o inversión rápida del sentido de rotación del motor cuando éste está aún girando.
- 2) Por marcha a impulsos (inching) se entiende conectar el motor una o repetidas veces por períodos cortos para obtener pequeños movimientos del mecanismo accionado.

NOTA: Las normas IRAM e IEC dejan sujeto a indicaciones del fabricante (o a especificaciones del usuario) la aplicación de los contactores a la interrupción de los circuitos rotóricos, de capacitores o de lámparas de filamento de tungsteno.



TABLA 2: CONDICIONES DE CIERRE Y APERTURA PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS

| Cat. | le. | F | uncio | namie | nto | Norma | ıl (7) | Fu | ıncion | amien | to Oc | asiona | al (8) |
|------|---------------------|------|-------|------------------|------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------|--------|------------------|
| Cat. | ie. | | Cierr | е | | Apertu | ıra | | Cierre |) | , | Apertu | ra |
| | rriente erna (1) | I/le | Ur/Ue | cos φ (2) | I/le | Ur/Ue | Cos φ (2) | I/Ie | Ur/Ue | cos φ (2) | I/le. | Ur/Ue | Cos φ (2) |
| AC1 | Todas | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 1.5 | 1.1 | 0.95 | 1.5 | 1 | 0.95 |
| AC2 | Todas | 2.5 | 1 | 0.65 | 2.5 | 1 | 0.65 | 4 | 1.1 | 0.65 | 4 | 1.1 | 0.65 |
| | le.> 17A | 6 | 1 | 0.65 | 1 | 0.17 | 0.65 | 10 | 1.1 | 0.65 | 8 | 1.1 | 0.65 |
| AC3 | le.<= 17A | 6 | 1 | 0.35 | 1 | 0.17 | 0.35 | 10 | 1.1 | 0.35 | 8 | 1.1 | 0.35 |
| | le<= 100A | 6 | 1 | 0.35 | 1 | 0.17 | 0.35 | 8(5) | 1.1 | 0.35 | 6 (4) | 1.1 | 0.35 |
| | le. > 17A | 6 | 1 | 0.65 | 6 | 1 | 0.65 | 12 | 1.1 | 0.65 | 10 | 1.1 | 0.65 |
| AC4 | le. <= 17A | 6 | 1 | 0.35 | 6 | 1 | 0.35 | 12 | 1.1 | 0.35 | 10 | 1.1 | 0.35 |
| | le <= 100A | 6 | 1 | 0.35 | 6 | 1 | 0.35 | 10 (6) | 1.1 | 0.35 | 8 (5) | 1.1 | 0.35 |
| | rriente ntinua | I/le | U/Ue | L/R ms (3) | I/le | U/Ue. | L/R ms (3) | I/le | U/Ue | L/R ms (3) | I/le | U/Ue | L/R Ms (3) |
| DC1 | Todas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| DC2 | Todas | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.10 | 7.5 | 4 | 1.1 | 2.5 | 4 | 1.1 | 2.5 |
| DC3 | Todas | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 4 | 1.1 | 2.5 | 4 | 1.1 | 2.5 |
| DC4 | Todas | 2.5 | 1 | 7.5 | 1 | 0.30 | 10 | 4 | 1.1 | 1.5 | 4 | 1.1 | 15 |
| DC5 | Todas | 2.5 | 1 | 7.5 | 2.5 | 1 | 7.5 | 4 | 1.1 | 1.5 | 4 | 1.1 | 15 |

le. Corriente nominal de empleo Ur Tensión de restablecimiento

U Tensión antes del cierre I Corriente a abrir

Ue. Tensión nominal de empleo Ic Corriente a cerrar



¹⁾ En corriente alterna las condiciones de cierre están expresadas en valores eficaces, pero se entiende que el valor de cresta de la corriente asimétrica correspondiente al factor de potencia del circuito puede tener un valor mayor.

²⁾ Tolerancia para el cos. φ +- 0.05 . **3)** Tolerancia para L/R +- 15 % 4) Con un mínimo de 800 Å.

⁶⁾ Con un mínimo de 1200 A.

⁵⁾ Con un mínimo de 1000 A para I o Ic.

⁷⁾ Estas condiciones rigen para la determinación de la vida eléctrica del contactor.

⁸⁾ Estas condiciones rigen para la determinación de la capacidad de cierre y apertura del contactor.

1.4.1. Categoría AC1.

(Cargas no inductivas o ligeramente inductivas)

Involucra cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencias. Se aplica a todos los aparatos de utilización en corriente alterna cuyo factor de potencia es mayor o igual a 0.95.

El contactor cierra y abre la corriente nominal a la tensión de la red.

| AC1 | Unid. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Corriente Térmica Ith. | 40 °C | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 35 | 50 | 70 | 80 |
| Intensidad Máxima de empleo le. a temperatura ambiente, para todas las tensiones | 40 °c 55 °c 65 °c | 20 16 14 | 20 16 14 | 20 16 14 | 22 18 15 | 28 22 20 | 33.5 27 23 | 50 40 33 | 70 55 48 | 80 64 57 |
| Potencia Máxima de empleo (kW Resistencia Trifásica | 220v 380v 440v | 7.5 13 15 | 7.5 13 15 | 7.5 13 15 | 8.3 14.5 16.5 | 10.5 18.5 21 | 12.5 22.5 25.5 | 17 34 34 | 24 48 48 | 27 54 54 |
| Máxima frecuencia de accionamiento | man./h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Conductor | mm ² | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| | | | | | | | | | | |
| AC1 | Unid. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
| AC1 Corriente Térmica Ith. | Unid. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 260 | H250 | H300 350 | H400 420 | H600 |
| Corriente | | | | | | | | | | |
| Corriente Térmica Ith. Intensidad Máxima de empleo le. a temperatura ambiente, para todas las tensiones Potencia Máxima de empleo (kW) Resistencia Trifásica | 40 °C 40 °c 55 °c | 120 120 96 | 135 135 108 | 180 180 144 | 200 200 160 | 260 260 208 | 300 300 240 | 350 350 280 | 420 420 335 | 600 600 480 |
| Corriente Térmica Ith. Intensidad Máxima de empleo le. a temperatura ambiente, para todas las tensiones Potencia Máxima de empleo (kW) | 40 °C 40 °C 55 °C 65 °C | 120 120 96 84 40 80 | 135 135 108 94 46 92 | 180 180 144 126 60 120 | 200 200 160 140 65 130 | 260 260 208 180 90 180 | 300 300 240 210 100 200 | 350 350 280 245 120 240 | 420 420 335 295 145 290 | 600 600 480 420 200 410 |




Aumento de la intensidad máxima de empleo por conexión en paralelo de los polos.

2 polos en paralelo: le. x 1.7.

3 polos en paralelo: le. x 2.3.

Vida Eléctrica

La duración de los contactos se puede deducir del siguiente gráfico:





1.4.2. Categoría AC2.

(Uso en motores trifásicos de anillos rozantes

Se refiere a arranque de motores de anillos rozantes, intermitencias, frenado a contracorriente, inversión de marcha.

En el cierre el contactor establece la corriente de arranque, del orden de 2,5 veces la corriente nominal del motor con un factor de potencia de 0,65.


En la apertura, el contactor corta la corriente de arranque, del orden de 2,5 veces la corriente nominal de motor con un factor de potencia de 0,65. Ejemplos: elevación, metalurgia, etc.

| AC2 | Unid. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HA32 | H35 | H50 | H65 |
|--|------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Corriente Nominal le. | 3x220v | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 39 | 52 | 65 |
| Corriente Nominal le. | 3x380v | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 37 | 47 | 65 |
| Potencia Nominal de empleo (kW) | 3x220v 3x380v | 2.2 4 | 2.2 4 | 3 5.5 | 4 7.5 | 5.5 11 | 8 16 | 11 18.5 | 15 22 | 18.5 30 |
| Potencia Nominal de empleo (HP) | 3x220v 3x380v | 3 5.5 | 3 5.5 | 4 7.5 | 5.5 10 | 7.5 15 | 11 22 | 15 25 | 20 30 | 25 40 |
| Máxima frecuencia de accionamiento | man./h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| AC2 | Unid. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
| Corriente Nominal le. | 3x220v | 80 | 105 | 126 | 150 | 182 | 240 | 300 | 400 | 600 |
| Corriente Nominal le. | 3x380v | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 600 |
| Potencia Nominal de empleo (kW) | 3x220v 3x380v | 22 37 | 30 50 | 37 60 | 45 75 | 55 90 | 75 120 | 90 150 | 115 200 | 160 300 |
| Potencia Nominal de empleo (HP) | 3x220v 3x380v | 30 50 | 40 70 | 50 80 | 60 100 | 75 125 | 100 163 | 125 200 | 155 270 | 215 430 |
| Máxima frecuencia de accionamiento | man/h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |



Vida Eléctrica

La duración de los contactos se puede deducir del siguiente gráfico:





1.4.3. Categoría AC3.

(Uso en motores trifásicos de rotor en cortocircuito)

Se refiere a los motores de rotor en corto circuito cuya parada se efectúa cuando el motor se encuentra a velocidad nominal.

En el cierre, el contactor establece la corriente de arranque, que es de 5 a 7 veces la corriente nominal del motor.

En la apertura, corta la corriente nominal absorbida por el motor, en este momento la tensión en las bornes de sus polos es del orden del 20% de la tensión de la red. El corte es fácil.


Ejemplos: Ascensores, escaleras mecánicas, cintas transportadoras, elevadores, compresores, bombas, ventiladores, mezcladoras, machacadoras, centrifugadoras, climatización, refrigeración, válvulas, etc.

| AC3 | Unid. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Corriente Nominal le. | 3x220v | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 39 | 52 | 65 |
| Corriente Nominal le. | 3x380v | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 37 | 47 | 65 |
| Potencia Nominal de empleo (kW) | 3x220v 3x380v | 2.2 4 | 2.2 4 | 3 5.5 | 4 7.5 | 5.5 11 | 8 15 | 11 18.5 | 15 22 | 18.5 30 |
| Potencia Nominal de empleo (HP) | 3x220v 3x380v | 3 5.5 | 3 5.5 | 4 7.5 | 5.5 10 | 7.5 15 | 10 20 | 15 25 | 20 30 | 25 40 |
| Máxima frecuencia de accionamiento | man./h | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 |
| AC3 | Unid. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
| | | | | | | | | | | |
| Corriente Nominal le. | 3x220v | 80 | 105 | 126 | 150 | 182 | 240 | 300 | 400 | 600 |
| | 3x220v 3x380v | 80 80 | 105 100 | 126 125 | 150 150 | 182 180 | 240 240 | 300 | 400 | 600 |
| Nominal le. Corriente | | | | | | | | | | |
| Nominal le. Corriente Nominal le. Potencia Nominal de | 3x380v 3x220v | 80 | 100 | 125 37 | 150 45 | 180 55 | 240 75 | 300 90 | 400 | 600 |



Vida Eléctrica

La duración de los contactos se puede deducir del siguiente gráfico:



AC3



15

1.4.4. Categoría AC4.

(Uso en motores trifásicos de rotor en cortocircuito)

Se refiere al arranque de motores de rotor en cortocircuito, inversión del marcha (1), marcha a impulsos (2).

- 1) Por inversión de marcha se entiende la detención o inversión rápida del sentido de rotación del motor cuando éste está aun girando.
- 2) Por marcha a impulsos se entiende conectar el motor una o repetidas veces por cortos períodos para obtener pequeños movimientos del mecanismo accionado.


| AC4 | Unid. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|--|------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Corriente Nominal le. | 3x220v | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 39 | 52 | 65 |
| Corriente Nominal le. | 3x380v | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 37 | 47 | 65 |
| Potencia Nominal de empleo (kW) | 3x220 3x380 | 2.2 4 | 2.2 4 | 3 5.5 | 4 7.5 | 5.5 11 | 8 16 | 11 18.5 | 15 22 | 18.5 30 |
| Potencia Nominal de empleo (HP) | 3x220 3x380 | 3 5.5 | 3 5.5 | 4 7.5 | 5.5 10 | 7.5 15 | 11 22 | 15 25 | 20 30 | 25 40 |
| Máxima frecuencia de accionamiento | man./h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| AC4 | Unid. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
| Corriente Nominal le. | 3x220v | 80 | 105 | 126 | 150 | 182 | 240 | 300 | 400 | 600 |
| Corriente Nominal le | 3x380v | 80 | 100 | 125 | 50 | 180 | 240 | 300 | 400 | 600 |
| Potencia Nominal de empleo (kW) | 3x220v 3x380v | 22 37 | 30 50 | 37 50 | 45 75 | 55 90 | 75 120 | 90 150 | 115 200 | 160 315 |
| Potencia Nominal de empleo (HP) | 3x220v 3x380v | 30 50 | 40 70 | 50 80 | 60 100 | 75 125 | 100 163 | 125 200 | 155 270 | 215 430 |
| Máxima frecuencia de accionamiento | man./h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |



El contactor conecta y desconecta la corriente de arranque ($6 \times 1n$), con un factor de potencia de 0,35 a la tensión de red. Ocasionalmente puede cerrar 12 x ln y abrir 10 x ln con un factor de potencia igual a 0,35 y una tensión de red de hasta un 10% mayor a la nominal.

Vida Eléctrica

La duración de los contactos se puede deducir del siguiente gráfico:







1.4.4. Combinación de categorías AC3 y AC4.

Para contactores usados en servicio combinado de categorías AC3 Y AC4 su vida eléctrica se puede calcular con la ecuación

Donde VAC3/4 = Vida eléctrica para operación combinada de categorías AC3 y AC4

VAC3 = Vida eléctrica para operación en categoría AC3 **VAC4** = Vida eléctrica para operación en categoría AC4

%AC4 = Porcentaje de maniobras por hora en AC4 respecto al total.

1.4.6. Combinación de categorías AC3 y AC2.

Para contactores usados en servicio combinado de categorías AC3 Y AC2 su vida eléctrica se puede calcular con la ecuación

Donde VAC3/2 = Vida eléctrica para operación combinada de categorías AC3 y AC2

VAC3 = Vida eléctrica para operación en categoría AC3 **VAC2** = Vida eléctrica para operación en categoría AC2

%AC2 = Porcentaje de maniobras por hora en AC4 respecto al

total.



1.4.7. Lámparas incandescentes.

La intensidad de conexión es muy elevada, del orden de 15 veces la nominal debido principalmente a que la resistencia del filamento de la lámpara cuando está frío es muy baja. No obstante al ser de muy corta duración, únicamente se tiene en cuenta para no sobrepasar la intensidad de conexión del contactor. El factor de potencia se mantiene siempre igual a 1. La suma de las corrientes de las lámparas a comandar no debe superar la corriente nominal del contactor en categoría AC1.

1.4.8. Lámparas de luz mixta.

La intensidad de conexión es de aproximadamente de 1.3 veces la nominal manteniéndose durante 3 minutos. Esta corriente influye en la elección del contactor cuando éste es de pequeño tamaño teniendo como consecuencia una constante térmica de poca duración. En los contactores grandes, de gran inercia térmica, el determinante de la elección es la corriente nominal que debe ser un 10% mayor que la corriente de las lámparas.

1.4.9. Lámparas fluorescentes.

La intensidad de conexión es ligeramente mayor que la nominal. El factor de potencia es aproximadamente de 0.5; para mejorarlo hasta 0.9 se utilizaran condensadores de compensación, prestando atención en este caso a la potencia de conexión del condensador, cuyo efecto se aprecia proporcionalmente más en los contactores pequeños.

1.4.10. Lámparas de vapor de mercurio a alta presión.

La intensidad de conexión oscila según los tipos entre 1.6 y 2 veces la intensidad nominal, manteniéndose entre 3 y 5 minutos. En factor de potencia es del orden de 0.6, pudiendo mejorarse hasta cerca de la unidad mediante condensadores de compensación, prestando atención en este caso a la potencia de conexión del condensador, cuyo efecto se aprecia proporcionalmente mas en los contactores pequeños.

1.4.11. Lámparas de vapor de sodio a alta presión.

La intensidad de conexión oscila según los tipos entre 1.3 y 1.6 veces la intensidad nominal, manteniéndose entre 3 y 5 minutos. El factor de potencia es del orden de 0.45, pudiéndose mejorar hasta cerca de la unidad mediante condensadores de compensación, prestando atención en este caso a la potencia de conexión del condensador, cuyo efecto se aprecia mas en los contactores pequeños.



1.4.12. Circuitos para el conexionado de lámparas.

Circuito monofásico. (fig.1)


El numero de lámparas es el indicado en la tabla


Circuito trifásico, lámparas conectadas en triángulo. (fig.2)


El número de lámparas es el indicado en la tabla, multiplicado por 1.73, y repartido en tres cantidades iguales.

Circuito trifásico, lámparas conectadas en estrella. (fig.3)

El número de lámparas es el indicado en la tabla, multiplicado por 3, y repartido en tres cantidades iguales.









1.4.13. Tabla de selección para el uso en lámparas.

Cantidad de lámparas a conectar en función del modelo de contactor

| Clase de lámpara | Potenc W | Inten A | Cap. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|---|--|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Incandescente Cos φ =1 | 60 100 200 300 500 1000 2000 | 0.27 0.45 0.91 1.36 2.27 4.50 9.10 | | 67 40 20 13 8 4 2 | 67 40 20 13 8 4 2 | 67 40 20 13 8 4 | 73 44 22 15 9 4 | 93 56 28 19 11 6 | 112 67 33 22 13 7 3 | 150 90 45 30 18 9 | 210 126 62 42 25 13 6 | 233 140 69 46 28 14 7 |
| Luz Mixta | 160 | 0.75 | | 24 | 24 | 24 | 28 | 34 | 40 | 54 | 76 | 84 |
| Mezcladoras | 250 | 1.20 | | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 25 | 34 | 47 | 53 |
| Aprox. | 500 | 2.40 | | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 24 | 26 |
| Cos φ = 1 | 1000 | 4.70 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 |
| Fluorescentes | 20 | 0.37 | | 43 | 43 | 43 | 50 | 61 | 72 | 97 | 136 | 151 |
| SIN | 40 | 0.44 | | 36 | 36 | 36 | 42 | 51 | 61 | 82 | 115 | 127 |
| compensar | 65 | 0.70 | | 23 | 23 | 23 | 26 | 32 | 38 | 51 | 72 | 90 |
| cos φ = 0.5 | 100 | 1.50 | | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 34 | 42 |
| CON compensado cos φ= 0.9 | 20 | 0.25 | 4.5 | 56 | 56 | 56 | 64 | 78 | 94 | 126 | 176 | 196 |
| | 40 | 0.30 | 4.2 | 47 | 47 | 47 | 54 | 65 | 78 | 105 | 147 | 163 |
| | 64 | 0.45 | 6.5 | 31 | 31 | 31 | 36 | 44 | 52 | 70 | 98 | 109 |
| | 100 | 0.70 | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 | 28 | 34 | 45 | 63 | 70 |
| Vapor de Mercurio SIN compensai cos φ = 0.65 | 125 250 400 700 1000 | 1.15 2.10 3.20 5.40 7.50 | | 14 8 5 3 2 | 14 8 5 3 2 | 14 8 5 3 2 | 16 9 6 3 2 | 19 11 7 4 3 | 23 13 8 5 4 | 31 17 11 7 5 | 44 24 16 9 7 | 49 27 18 10 7 |
| CON compensado cos φ= 0.9 | 125 | 0.70 | 10 | 20 | 20 | 20 | 23 | 28 | 34 | 45 | 63 | 70 |
| | 250 | 1.30 | 16 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 34 | 38 |
| | 400 | 2.10 | 25 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 21 | 23 |
| | 700 | 3.60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 |
| | 1000 | 5.30 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Vapor de sodic alta presión SIN compensa cos φ= 0.45 | 250 400 1000 | 3.00 4.40 10.3 | | 5 4 2 | 5 4 2 | 5 4 2 | 6 4 2 | 7 5 2 | 9 6 3 | 12 8 3 | 17 11 5 | 19 13 5 |
| CON | 250 | 1.45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 30 | 34 |
| Compensado | 400 | 2.20 | 45 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 20 | 22 |
| cos φ= 0.9 | 1000 | 5.50 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 |



Cantidad de lámparas a conectar en función del modelo de contactor

| Clase de lámpara | Potenc W | Inten A | Cap. uf | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
|--|--|--|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| Incandecentes Cos φ=1 | 60 100 200 300 500 1000 2000 | 0.27 0.45 0.91 1.36 2.27 4.50 9.10 | | 267 160 79 53 32 16 8 | 333 200 99 66 40 20 | 480 288 142 95 57 29 14 | 577 346 171 114 59 35 17 | 767 460 227 152 91 48 23 | 960 576 285 191 114 58 28 | 1150 690 341 228 137 69 34 | 1533 920 455 304 182 92 45 | 2300 1380 682 457 274 138 68 |
| Luz Mixta Mezcladoras Aprox. Cos φ= 1 | 160 250 500 1000 | 0.75 1.20 2.40 4.70 | | 96 60 30 15 | 120 75 38 19 | 173 108 54 23 | 208 130 65 33 | 276 173 86 44 | 346 216 108 55 | 414 259 129 66 | 552 345 173 88 | 828 518 259 132 |
| Fluorescentes SIN Compensar Cos φ= 0.5 | 20 40 65 100 | 0.37 0.44 0.70 1.50 | | 173 164 109 48 | 216 205 129 60 | 311 262 165 77 | 374 315 198 92 | 497 418 263 123 | 623 524 329 154 | 748 627 394 184 | 995 836 526 245 | 1492 1255 789 368 |
| CON Compensado Cos φ= 0.9 | 20 40 64 100 | 0.25 0.30 0.45 0.70 | 4.5 4.2 6.5 18 | 224 187 124 80 | 280 233 156 100 | 403 336 224 144 | 464 404 269 173 | 544 537 338 230 | 806 672 443 288 | 966 805 537 345 | 1288 1073 716 460 | 1932 1610 1073 690 |
| Vapor de Mercurio SIN compensar Cos φ= 0.65 | 125 250 400 700 1000 | 1.15 2.10 3.20 5.40 7.50 | | 56 30 20 12 8 | 70 38 25 15 | 100 55 36 21 15 | 120 66 43 25 18 | 160 88 58 34 25 | 200 110 72 43 31 | 240 131 86 51 37 | 320 175 115 86 49 | 480 263 173 102 74 |
| CON compensado Cos φ= 0.9 | 125 250 400 700 1000 | 0.70 1.30 2.10 3.60 5.30 | 10 16 25 40 50 | 80 49 27 16 11 | 100 54 33 19 13 | 144 78 48 28 19 | 173 93 58 34 23 | 230 124 77 45 30 | 288 155 96 56 38 | 345 186 115 67 46 | 450 248 153 89 64 | 690 372 230 134 91 |
| Vapor de sodio a alta presión SIN compensar Cos φ= 0.45 | 250 400 1000 | 3.00 4.40 10.3 | - - - | 21 15 6 | 27 18 8 | 38 26 11 | 48 31 13 | 61 42 18 | 77 52 22 | 92 63 27 | 123 84 36 | 184 125 54 |
| CON Compensado Cos φ= 0.9 | 250 400 1000 | 1.45 2.20 5.50 | 40 45 100 | 39 25 10 | 48 32 13 | 70 46 18 | 84 55 22 | 111 73 29 | 139 82 37 | 167 110 44 | 222 146 59 | 333 220 88 |



1.4.14. Conexión de transformadores de potencia (Primario del transformador).

En esta aplicación es preciso conocer la intensidad de conexión en vacío del transformador, o la corriente de magnetización , dato que en la mayoría de los casos es determinante del calibre del contactor. En la tabla de uso se muestran dos casos :

- Intensidad de conexión en vacío hasta 20 veces la intensidad nominal del transformador.
- Intensidad de conexión en vacío hasta 40 veces la intensidad nominal del transformador.

El contactor no debe interrumpir el paso de la corriente de cortocircuito; si los dispositivos de protección utilizados son fusibles, se cumple esta condición, pero si se trata de otros dispositivos con contactos de disparo, el mismo no actuará sobre la bobina del contactor, sino sobre el interruptor o disyuntor general de línea.

Transformadores Trifásicos

| | Unid. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|-------------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| lp. = 20 x ln 3x220 v 3x380 v | KVA | | | | | 3.4 5.6 | 4.5 7.9 | 6 10.5 | 8.6 15 | 13.5 26 |
| lp. = 40 x ln 3x220 v 3x380 v | KVA | | | | | 1.6 2.8 | 2.2 3.6 | 3 5.2 | 4.2 7 | 6.5 12.5 |
| | Unid. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
| lp. = 20 x ln | | | | | | | | | | |
| 3x220 v 3x380 v | KVA | 15 30 | 17 33 | 21 41 | 26 50 | 31 60 | 41 80 | 52 100 | 70 130 | 105 200 |



1.4.15. Conexión de capacitores.

La aplicación mas usual de los capacitores es para la corrección automática y centralizada del factor de potencia ($\cos \varphi$).

Los capacitores se caracterizan por la elevada intensidad que aparece en el momento de la conexión.

Estas sobre intensidades son debidas a:

Corrientes armónicas producidas por los transformadores saturados, rectificadores, etc.

Corrientes transitorias cuya frecuencia y amplitud dependen de la inductancia de la red y de la capacidad del capacitor.

Corrientes transitorias adicionales, en el caso de conexión de un capacitor estando otros conectados, producidas por la descarga de estos capacitores.

Las condiciones de trabajo en las que nos hemos basado para realizar la tabla de utilización son:

Existencia cercana de otros capacitores con una potencia total de hasta 4 veces la del capacitor a conectar.

Bobina de choque con una inductancia de 6 microHy (6 espiras del mismo conductor bobinadas sobre un diámetro de 15 cm).

Resistencia de descarga rápida si se prevé la reconexión antes de 60 segundos.

Frecuencia máxima de accionamiento de 120 maniobras por hora.

Vida eléctrica de 250.000 maniobras.

Capacitores trifásicos

| | Unid. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|-------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Corriente Nominal 380 V | А | 7.6 | 7.6 | 11.5 | 14 | 18 | | 23 | 30 | 52 |
| Potencia Máx. de empleo 380 V | kVAr | 5 | 5 | 7.5 | 9 | 12 | | 15 | 20 | 34 |
| | Unid. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
| Corriente Nominal 380 V | А | | 60 | 75 | 90 | 130 | 180 | 220 | 300 | 440 |
| Potencia Máx. de empleo 380 V | kVAr | | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 |



1.5. CONTACTOS AUXILIARES

(Categorías de utilización AC-11 y DC-11)

Los contactos auxiliares fueron diseñados y ensayados de acuerdo a la Norma IEC.

Esta norma indica las siguientes categorías.

| Tipo de corriente | Categoría | Aplicaciones |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|
| Corriente Alterna | AC-11 | Control de electroimanes de C.A |
| Corriente Continua | DC-11 | Control de electroimanes de C.C. |

Condiciones de apertura y cierre correspondientes a las diversas categorías de empleo.

| CATEGO | DRÍA | Funcionamiento normal | | | | | | Funcionamiento ocasional | | | | | |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|
| | | Cierre | | | Apertura | | | Cierre | | | Apertura | | |
| Corriente AC-11 | I/Ie. | U/Ue. | cos φ (1) | l/le. | U/Ue. | cos φ (1) | I/Ie. | U/Ue. | cos φ (1) | I/le. | U/Ue. | cos φ (1) | |
| Alterna | | 10 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.4 | 11 | 1 | 0.7 | 11 | 1.1 | 0.7 |
| Corriente | DC-11 | l/le. | U/Ue | T 0.95 (2) | l/le. | U/Ue | T 0.95 (2) | l/le. | U/Ue | T 0.95 (2) | l/le. | U/Ue | T 0.95 (2) |
| Continua | | 1 | 1 | 6хр | 1 | 1 | 6хр | 1.1 | 1.1 | 6хр | 1.1 | 1.1 | 6хр |

| le. | Corriente nominal de empleo | U | Tensión antes del cierre |
|-----|-----------------------------|-------|---------------------------|
| I. | Corriente a abrir o cerrar | Ue. | Tensión nominal de empleo |
| Ur | Tensión de restablecimiento | T0.95 | Constante de tiempo |

P = Ue le = Potencia nominal de empleo, en W

- 1) El factor de potencia indicado es un valor convencional y se aplica solamente a el circuito de ensayo para simular las características eléctricas de los circuitos de bobinas.
- **2)** El valor " 6 x P " resulta de una relación empírica y representa a la mayoría de las cargas magnéticas en corriente continua hasta una potencia de 50 W (6xP=300 ms). Las cargas que tienen un consumo de potencia mayor se asumen que consisten de pequeñas cargas en paralelo. Por consiguiente, 300 ms es el límite superior, independientemente del valor de consumo de potencia.
 - a) Estas condiciones rigen para la determinación de la vida eléctrica de contactor.
- **b)** Estas condiciones rigen para la determinación de la capacidad de cierre y apertura del contactor.



Uso de los contactos auxiliares de la línea "HAZ" para categoría AC-11

| | Unidad | | | | | | |
|-----------|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Tensión | V | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 | 440 |
| Corriente | Α | 6 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 1.3 |

Vida eléctrica: 1.000.000 de maniobras

Uso de los contactos auxiliares de la línea "H" para categoría AC-11

| | Unidad | | | | | | |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tensión | V | 200 | 220 | 380 | 440 | 500 | 550 |
| Corriente | Α | | 2 | , | 1 | 0. | 75 |

Vida eléctrica: 1.000.000 de maniobras

Uso de los contactos auxiliares de la línea "HAZ" en categoría DC-11

| | Tensión V | | 24 | 48 | 110 | 220 | 440 |
|----------------|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| L/D4 < ma | 1 polo | Corriente A | 7 | 7 | 4 | 1 | 0.3 |
| L/R1<= ms | 2 polos en serie | Corriente A | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 1/D < 45 ma | 1 polo | Corriente A | 5 | 5 | 1.5 | 0.2 | |
| L/R<= 15 ms | 2 polos en serie | Corriente A | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.4 |
| L/D 4 50 ma | 1 polo | Corriente A | 3 | 3 | 0.5 | | |
| L/R<= 50 ms | 2 polos en serie | Corriente A | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.4 |
| L /D <- 200 ma | 1 polo | Corriente A | 1.5 | 1.5 | 0.1 | | |
| L/R<= 200 ms | 2 polos en serie | Corriente A | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | |

Vida eléctrica: 500.000 maniobras

Uso de los contactos auxiliares de la línea "H" para categoría DC-12

| | Unidad | | |
|-----------|--------|-----|-----|
| Tensión | V | 48 | 110 |
| Corriente | Α | 0.7 | 0.3 |

Vida eléctrica : 500.000 de maniobras



1.6 CONSUMO DE POTENCIA DE CONTACTORES Y RELES.

Cuando se calcula la elevación de temperatura en el interior de un tablero eléctrico se debe considerar el consumo de potencia de los dispositivos que se encuentran en su interior.

La siguiente tabla muestra la potencia consumida por los contactores y los relés asociados a éstos.

| Manakaal | Resistenci a | | Consumo de Potencia W (2) | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|------------------------------|-------|---------|----------|--------------|--|--|
| Nominal | por polo | | contactor | | Rele | Arranca- | de Empleo | | |
| | (1) miliohms | Polos | Bobina | Total | Térmico | dor | A | | |
| RN-01 | 3.8 a 8.1 | 3.6 | 2.9 | 6.5 | | | | | |
| H10-C | 3.8 a 8.1 | 3.6 | 2.9 | 6.5 | 5.4 | 12 | 9 | | |
| HAZ09 | 3.8 a 8.1 | 3.6 | 2.9 | 6.5 | 5.4 | 12 | 9 | | |
| HAZ12 | 3.8 a 8.1 | 3.6 | 2.9 | 6.5 | 2.6 | 9.1 | 12 | | |
| HAZ16 | 3.6 a 5.2 | 4.0 | 2.9 | 6.9 | 4.6 | 11.5 | 16 | | |
| HAZ22 | 2.9 a 4.3 | 6.3 | 3 | 9.3 | 5.4 | 14.7 | 22 | | |
| HAZ32 | 2.9 a 4.3 | 3 | 3 | 12 | 5.4 | 17.4 | 32 | | |

- **1.-** La resistencia de contacto fue medida, durante el ensayo de vida eléctrica del contactor, entre el terminal de entrada (fuente) y el terminal de salida (carga) luego de 50.000 maniobras.
- 2.- El consumo de potencia total del contactor representa el consumo de potencia en los tres polos cuando por ellos circula la corriente nominal de empleo más el consumo de la bobina. La potencia consumida por el arrancador indica la suma de las consumidas por el contactor y su relé asociado, cuando circula la corriente nominal del empleo indicada en la tabla.



1.7. RESISTENCIA A LAS SOBRECARGAS DE CORRIENTE.

Cuando un motor trifásico con rotor tipo jaula es arrancado directamente a tensión de línea la corriente de arranque es del orden de 5 a 7 veces su corriente nominal y esta circula durante 1 a 2 segundos, con algunos tipos de carga la corriente de arranque podría mantenerse por más tiempo, por lo tanto, en estos casos es necesario conocer el tiempo real de arranque y consecuentemente seleccionar los contactores, relés, fusibles, interruptores, etc. adecuados.

La norma IEC especifica que los contactores deberán resistir una corriente equivalente a 8 veces su máxima corriente nominal de empleo en categoría AC3 (8 x le. máx./AC3) y que la duración del ensayo deberá ser de 10 segundos para corrientes nominales de empleo que no excedan los 630 A.

En la tabla siguiente se indican las corrientes permitidas que pueden circular, sin producir deterioros, aún cuando el aumento en la temperatura de los contactos sea mayor al normal.

Antes de hacer circular estas corrientes el contactor deberá estar "frío" (Durante un mínimo de 20 minutos no deberá circular corriente por sus contactos).

La resistencia a las sobre corrientes no depende de la tensión de la fuente de alimentación.

| Tiempos seg. | Corriente | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|-----------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------|----------|
| 5 | Α | 120 | 120 | 120 | 160 | 220 | 320 | 370 | 470 | 650 |
| 10 | А | 100 | 100 | 100 | 130 | 180 | 260 | 295 | 370 | 525 |
| 30 | Α | 70 | 70 | 70 | 90 | 120 | 182 | 220 | 280 | 395 |
| 60 | Α | 50 | 50 | 50 | 70 | 94 | 145 | 150 | 190 | 265 |
| 180 | Α | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 92.5 | 105 | 130 | 185 |
| Tiempos seg. | Corriente | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H40 0 | H60 0 |
| 5 | Α | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 10 | Α | 645 | 810 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2450 | 3250 | 4850 |
| 30 | А | 450 | 560 | 700 | 840 | 1000 | 1400 | 1700 | 2275 | 3400 |
| 60 | Α | 350 | 435 | 545 | 650 | 900 | 1050 | 1350 | 1775 | 2650 |
| 180 | А | 220 | 275 | 345 | 415 | 570 | 670 | 860 | 1130 | 1700 |



1.8. RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES.

Cuando se aplica una fuerte vibración a la base de montaje de los contactores y relés, los contactos de estos elementos pueden abrirse, por consiguiente debe preverse todos los medios posibles para evitar estas vibraciones.

Los límites de resistencia a la vibración se muestran en la tabla siguiente.

Aceleración de la vibración [g] = $0.002 \times \{\text{frecuencia [Hz]}^2\} \times \text{amplitud pico a pico [mm]}.$

| TI | IPO | Limite de Vibrabración (g) | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Contactor | Contacto | Amplitud 1 mm | Amplitud 2 mm | Amplitud 3mm | | | |
| RN-01 H10-C | Principal | 3.1 | 4.4 | 3.9 | | | |
| HAZ09 | Auxiliar NA | 3.1 | 4.4 | 3.9 | | | |
| HAZ12 HAZ16 | Auxiliar NC | 2.9 | 2.5 | 2.5 | | | |
| HAZ22 HAZ32 | Principal Auxiliar NA Auxiliar NC | 6.1 6.1 2.5 | 3.9 4.6 2.7 | 4.3 5.4 3.0 | | | |

NOTA: El sentido de la vibración indicado es de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante por ser el más perjudicial. Otros sentidos (derecha - izquierda, arriba - abajo y combinados) no producen problemas con 6.8g.



1.9. SUPRESORES DE PICOS TRANSITORIOS

para CONTACTORES.

Cuando se produce la conexión o la desconexión de circuitos inductivos, como son las bobinas de accionamiento de los contactores electromagnéticos, surgen picos transitorios de tensión de elevada frecuencia produciéndose perturbaciones en los elementos electrónicos cercanos ya que éstos se propagan mediante radiación electromagnética de alta frecuencia y por acoplamientos entre los cables de conexionado.

Para disminuir estas perturbaciones se pueden utilizar capacitores, resistencias, varistores, diodos y por supuesto combinaciones de estos elementos. Los elementos adoptados por nuestra empresa son la combinación resistencia - capacitor ya que unen la economía al hecho que seleccionados adecuadamente, prácticamente, no producen variación en los tiempos de repuesta del contactor.

Supresores para tensión de accionamiento de 220 V 50/60 Hz.

| Contactor | Capacitor uf | Resistencia Ohm | Tensión Máx. del pico transitorio |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|
| RN-01 | 0.22 | 470 | 550 |
| H10-C | 0.22 | 470 | 550 |
| HAZ09 | 0.22 | 470 | 550 |
| HAZ12 | 0.22 | 470 | 550 |
| HAZ16 | 0.22 | 470 | 550 |
| HAZ22 | 0.22 | 470 | 580 |
| HAZ32 | 0.22 | 470 | 580 |
| H-35 | 0.33 | 470 | 590 |
| H-50 | 0.33 | 470 | 590 |
| H-65 | 0.63 | 470 | 540 |
| H-80 | 0.75 | 470 | 540 |
| H-100 | 0.75 | 470 | 540 |
| H-125 | 0.75 | 470 | 540 |

NOTA: 1) El tiempo de operación de los contactores no cambia cuando son equipados con estos supresores.

- 2) Estos supresores no pueden aplicarse a contactores operados en corriente continua.
- 3) Las resistencias y los capacitores para utilizarse en otras tensiones se pueden

Calcular con las siguientes fórmulas.

 $Cc=(220/E)^2 \times C$ $Rc=(220/E)^2 \times R$

Donde: E es la tensión de alimentación de la bobina del contactor.

Cc y Rc capacitor y resistencia a utilizar para la tensión E.

C y R capacitor y resistencia para 220 V indicadas en la tabla anterior.

HITACHI

1.10. TABLA RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS.

| 11101 17 | 1.10. TABLA RECOMILIA DE DATOS TECNICOS. | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------|-------|-------|------------|-------|----------|------|------|--|--|
| Características Generales | Unid. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 | | |
| Vida Mecánica | 10 ⁶ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | | |
| Cadencia máxima de maniobras | m/hs | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | |
| Temp. Máximas | | | | | | | | | | | | |
| abierto | | -5 a + 50 | | | | | | | | | | |
| en caja normal | 0 | -5 a + 40 | | | | | | | | | | |
| c/ relé abierto | ⁰C | | -5 a + 50 | | | | | | | | | |
| en caja normal | | | -5 a + 40 | | | | | | | | | |
| almacenamiento | | -5 a + 40 -30 a +70 | | | | | | | | | | |
| | | -30 a +/0 | | | | | | | | | | |
| Altitud Máxima sobre el N. del mar | m. | | | | | 2000 | | | | | | |
| Tratamiento de | | | | | | | | | | | | |
| protección | | Clima interior | | | | | | | | | | |
| Inclinación Máx. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | +15 a –15 | 5 | | | | | |
| de montaje | | | | | | | | | | | | |
| Resistencia a las | | | | | | | | | | | | |
| vibraciones | | ver punto 1.8 | | | | | | | | | | |
| conectado | g | | | | | | | | | | | |
| desconectado | 9 | | | | ve | er punto 1 | .8 | | | | | |
| Construido bajo | | | | | | EC, IRAN | | | | | | |
| normas | | | | | | JIS, VDE | | | | | | |
| Contactos | | | | | | | | | | | | |
| Principales | Unid | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 | | |
| • | | | | | | | | | | | | |
| Corriente le | Α | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 37 | 47 | 65 | | |
| (CA - AC 3) | | | | | | | | | | | | |
| Límites de frec. | Hz | | | | d | e 25 a 40 | 0 | | | | | |
| de utilización | | | | | | | | | | | | |
| Tensión de | ., | | | | | 000 | | | | | | |
| Aislación | V | | 660 | | | | | | | | | |
| Ui (IEC) | | | 1 | | 1 | 1 | | ı | 1 | | | |
| Capacidad de | | 90 | 90 | 120 | 160 | 220 | 220 | 370 | 470 | 650 | | |
| Cierre | Α | 90 | 90 | 120 | 160 | 220 | 320 | 370 | 470 | 650 | | |
| I Eficaz a 380V Capacidad de | | | | | | | | | | | | |
| Apertura | Α | 72 | 72 | 96 | 128 | 176 | 256 | 296 | 346 | 520 | | |
| I Eficaz a 380V | | '2 | 12 | 30 | 120 | 170 | 200 | 250 | 040 | 020 | | |
| Intensidad | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| temporal admisible | Α | | | | | | | | | | | |
| temperar aumisible | 5 | 120 | 120 | 120 | 160 | 220 | 320 | 370 | 470 | 650 | | |
| partiendo de frío | 10 | 100 | 100 | 100 | 130 | 180 | 260 | 295 | 380 | 525 | | |
| Durante | 30 | 70 | 70 | 70 | 90 | 120 | 182 | 220 | 280 | 395 | | |
| (20 min de descanso) ta = 40 °C | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 94 | 145 | 150 | 190 | 265 | | |
| ta = 40 °C | 180 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 92.5 | 105 | 130 | 185 | | |
| Drotocción contro | | - 30 | 30 | 50 | 70 | - 00 | 9Z.U | 100 | 130 | 100 | | |
| Protección contra | tipo gM | 12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | | |
| corto circuitos | | | | | | | | 1 | | | | |
| | tipo | | l | | | | -00 | -00 | 00 | 400 | | |
| Tamaño Máx. del Fusible | gL | 20 | 20 | 25 | 32 | 50 | 63 | 63 | 80 | 100 | | |



| Contactos Principales | Unid | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Corriente Térmica Ith | Α | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 35 | 50 | 70 | 80 |
| Uso en Cat. AC1 | | | | | | | | | | |
| Temperatura amb. | | | | | | | | | | |
| Máx. 40 ⁰ C le Cargas resistivas Trifásicas | Α | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 33.5 | 50 | 70 | 80 |
| 220 v | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 17 | 24 | 27 |
| 380 v | kW | 13 | 13 | 13 | 14.5 | 18.5 | 22.5 | 34 | 48 | 54 |
| Temperatura amb. Máx. 55 °C le Cargas resistivas Trifásicas | Α | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 27 | 40 | 55 | 64 |
| 220 v | kW | 6 | 6 | 6 | 6.8 | 8 | 10 | 15 | 21 | 25 |
| 380 v | kW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 17.5 | 26 | 33 | 42 |
| Sección Mín. del conductor | mm ² | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Uso en Cat. AC2, AC3, AC4 | | | | | | | | | | |
| Corriente Nominal M | láx. | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 37 | 47 | 65 |
| 220 v | Α | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 39 | 52 | 65 |
| 380 v | Α | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 37 | 47 | 65 |
| Potencia Máx. de en | npleo | | | | | | | | | |
| 220 v | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 8 | 11 | 15 | 18.5 |
| 220 v | HP | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 380 v | kW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| 380 v | HP | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| | ı | · | 1 | operació | | T | T | T | T | |
| le., AC1 | 1/h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| le., AC2 | 1/h 1/h | 240 | 240 | 240 | 240 600 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 1200 |
| le., AC3 | 1/h | 1200 120 | 1200 120 | 1200 120 | 120 | 600 120 | 600 120 | 1200 120 | 1200 120 | 1200 |
| 16., ACT | 1/11 | | | 120 | 120 | | | 120 | 120 | 120 |
| Cargas resistivas | | Uso en | Cat DC1 | | | L/R<= | =11115 | | | |
| 24 v 1polo | Α | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 48 v 1 polo | Α | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 48 v 2 polos | Α | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 110 v 2 polo | Α | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 110 v 3 polos | Α | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 220 v 3 polos | Α | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| Uso en Cat DC2 a DC5 L/R<=15ms motor Shunt y serie | | | | | | | | | | |
| 24 v 1polo | Α | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| 48 v 1 polo | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 48 v 2 polos | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 |
| 110 v 2 polo 110 v 3 polos | A | 4 8 | 8 | 4 8 | <u>4</u> 8 | 8 15 | 8 15 | 10 20 | 10 20 | 15 30 |
| 220 v 3 polos | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 220 v 3 polos | А | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ΙŪ | ΙŪ | 12 |



| Contactos Principales | Unid. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|--|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|-------|------|-----|------|
| L/R<=40 ms | | Uso en E | Bobinas | | | | | | | |
| 24 v 1 polo | Α | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 48 v 1 polo | Α | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 48 v 2 polos | Α | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 110 v 2 polo | Α | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 110 v 3 polos | Α | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 220 v 3 polos | Α | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| L/R > 40 ms | | | | | | | | | | |
| 24 v 1 polo | Α | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 48 v 1 polo | Α | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 48 v 2 polos | Α | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 110 v 2 polo | Α | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 110 v 3 polos | Α | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 220 v 3 polos | Α | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Uso en Capacitores Trifásicos | | | | | | | | | |
| Corriente Nom. De empleo 380 V | Α | 7.6 | 7.6 | 11.5 | 14 | 18 | | 23 | 30 | 52 |
| Potencia Máx. De empleo380 V | kVA | 5 | 5 | 7.5 | 9 | 12 | | 15 | 20 | 34 |
| | , | Uso en T | ransforn | nadores | Trifásico | s | | | | |
| Rango de potencia l | ntensida | ad de cone | xión meno | r a 20 x I | е | | | | | |
| 220 v | kVA | | | | | 3.4 | 4.5 | 6 | 8.6 | 13.5 |
| 380 v | kVA | | | | | 5.6 | 7.9 | 10.5 | 15 | 26 |
| Rango de potencia l | ntensida | ad de cone | xión meno | r a 40 x I | е | | - 1 | | | |
| 220 v | kVA | | | | | 1.6 | 2.2 | 3 | 4.2 | 6.5 |
| 380 v | kVA | | | | | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 7 | 12.5 |
| Uso en Lámparas Máx. corriente por polo | | | | | | | | | | |
| Incandescentes | Α | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 56 | 63 |
| Luz Mixta | Α | 18 | 18 | 18 | 21 | 25 | 30 | 40 | 57 | 63 |
| Fluorescentes s/c | Α | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 26 | 36 | 50 | 56 |
| Fluorescentes c/c | Α | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 31 | 44 | 49 |
| V. de Mercurio s/c | Α | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 26 | 35 | 50 | 56 |
| V. de Mercurio c/c | Α | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 24 | 31 | 44 | 49 |
| V. de Sodio s/c | Α | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 51 | 57 |
| V. de Sodio c/c | Α | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 23 | 32 | 43 | 50 |



| Circuito de mando | Unid. | H10C | HAZ09 | HAZ12 | HAZ16 | HAZ22 | HAZ32 | H35 | H50 | H65 |
|------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Corriente Alterna | | | | | | | | | | |
| Consumo Nominal | | | | | | | | | | |
| en la conexión | VA | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 165 | 165 | 220 |
| para la retención | VA | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| Tiempos de conex. | ms | 10 a 15 | 10 a 15 | 10 a 15 | 10 a 15 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 |
| Tiempo de descon. | ms | 10 a 30 | 10 a 30 | 10 a 30 | 10 a 30 | 10 a 35 | 10 a 35 | 10 a 25 | 10 a 25 | 10 a 30 |
| Tensión de acción. | %Un | | | | (| 0.85 a 1.1 | | | | |
| Corriente Continua | | | | | | | | | | |
| Consumo Nominal | | | | | | | | | | |
| en la conexión | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 110 | 110 | | | |
| en la retención | W | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | | | |
| L/R | ms | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | |
| Tensión de acc. | %Un | | | | | 0.8 a 1.1 | | | | |
| Cantidad Normal | | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Cantidad máxima | | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
| Corriente permanente Ith | Α | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Secc. del Conductor Flex. | mm ² | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Conductor de alambre diam. | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Máx. nro. de conductores | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

NOTA: Uso de los contactos auxiliares de la línea " HAZ" en categoría AC-11 $\cos \phi = 0.4$

Tensión 24V 48V 110V 220V 380V 440V **Corriente** 6A 6A 4A 3A 1.5A 1.3A

Uso de los contactos auxiliares de la línea "H" para categoría AC-11

| | Unidad | | | | | | |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tensión | V | 200 | 220 | 380 | 440 | 500 | 550 |
| Corriente | Α | | 2 | • | 1 | 0. | 75 |

Vida eléctrica: 1.000.000 de maniobras



Uso de los contactos auxiliares de la línea "HAZ" categoría DC-11

| Tensić v | ón | 24 | 48 | 110 | 220 | 440 | Tensio v | ón | 24 | 48 | 110 | 220 | 440 |
|---------------------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|---------------------|----|-----|-------|------|-----|-----|
| L/R <= 1 ms | | | | | | L/R <= 50 ms | | | | | | | |
| 1 polo | Α | 7 | 7 | 4 | 1 | 0.3 | 1 polo | Α | 3 | 3 | 0.5 | | |
| 2 polos en serie | Α | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 polos en serie | Α | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.1 |
| | | L/R | <= 15 | ms | | | | | L/R | <=200 |) ms | | |
| 1 polo | Α | 5 | 5 | 1.5 | 0.2 | | 1 polo | Α | 1.5 | 1.5 | 0.1 | | |
| 2 polos en serie | Α | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.4 | 2 polos en serie | Α | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | |

Uso de los contactos auxiliares de la línea "H" para categoría DC-12

| | Unidad | | |
|-----------|--------|-----|-----|
| Tensión | V | 48 | 110 |
| Corriente | Α | 0.7 | 0.3 |

Vida eléctrica : 500.000 de maniobras



| Características | Unid. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|------|-------|-------|-------|
| Generales | | | | | | | | | | |
| Vida Mecánica | 10 ⁶ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cadencia máxima | m/hs | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Temperatura | | | | | | | | | | |
| Ambiente Máx. de Oper | | | | | | | | | | |
| abierto | ⁰ C | | | | | -5 a + 50 | | | | |
| en caja normal | | | -5 a + 40 | | | | | | | |
| c/ rele abierto | °C | | | | | -5 a +40 | | | | |
| en caja normal | °C °C | | | | | -5 a +40 | | | | |
| en almacenamiento | 30 | | | | • | -30 a +70 |) | | | |
| Altitud Máxima sobre el N. del mar | mtrs | | | | | 2000 | | | | |
| Tratamiento de | | | | | CI | ima interi | or | | | |
| protección | | | | | J1 | | -· | | | |
| Inclinación Máx. | | | | | - | +15 a -15 | | | | |
| de montaje | | | | | | 0 | | | | |
| | R | Resistenc | ia a las v | vibracior | nes | | | | | |
| conectado | | | | | | r punto 1 | | | | |
| desconectado | g | | | | | r punto 1 | | | | |
| Construido bajo | 9 | | | | | EC, IRAN | | | | |
| normas | | | JIS, VDE | | | | | | | |
| Contactos | Unid. | 1100 | 114.00 | 11405 | 11450 | 11000 | H250 | 11200 | 11400 | 11000 |
| Principales | Onia. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H230 | H300 | H400 | H600 |
| Corriente le. | | | | | | | | | | |
| (Cat AC 3) | Α | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 600 |
| Límites de frec. | | | | | | | | | | |
| de utilización | Hz | | | | | 25 a 400 | | | | |
| Tensión de | | | | | | | | | | |
| Aislación | v | | | | | 660 | | | | |
| Ui (IEC) | _ | | | | | 000 | | | | |
| Capacidad de | | | | | | | | | | |
| Cierre | Α | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 |
| I Eficaz a 380V | | | | | | | | | | |
| Capacidad de | | 0.40 | 000 | 4000 | 4000 | 4440 | 4000 | 0.400 | 0000 | 4000 |
| Apertura | Α | 640 | 800 | 1000 | 1200 | 1440 | 1920 | 2400 | 3200 | 4800 |
| l Eficaz a 380V | | | | | | | | | | |
| I temporal admisible | Α | | | | | | | | | |
| partiendo de frío | 5 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Durante | 10 | 645 | 810 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2450 | 3250 | 4850 |
| (20 min. de descanso) | 30 | 450 | 560 | 700 | 840 | 1000 | 1400 | 1700 | 2275 | 3400 |
| ta = 40 ⁰ C | 60 | 350 | 435 | 545 | 650 | 900 | 1050 | 1350 | 1775 | 2650 |
| | 180 | 220 | 275 | 345 | 415 | 570 | 670 | 860 | 1130 | 1700 |
| Protección contra | tipo | | | | | | | | | |
| corto circuitos | gM | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 800 |
| Tamaño Máx. del | tipo | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 |
| Tamano Max. Gel | | | | | | | | | | |



| | | | F | | F | | | | | 1 |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Contactos Principales | Unid | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
| Corriente Térmica Ith. | Α | 120 | 135 | 180 | 200 | 260 | 300 | 350 | 420 | 600 |
| Uso en Cat. AC1 | | | | | | | | | | |
| Temperatura amb. | | | | | | | | | | |
| máx. 40 °C le Cargas resistivas | Α | 120 | 135 | 180 | 200 | 260 | 300 | 350 | 420 | 600 |
| trifásicas 220 v | KW | 40 | 46 | 60 | 65 | 90 | 100 | 120 | 145 | 200 |
| 380 v | kW | 80 | 92 | 120 | 130 | 180 | 200 | 240 | 290 | 410 |
| Temperatura amb. máx. 55 °C le. Cargas resistivas | Α | 96 | 108 | 144 | 160 | 208 | 240 | 280 | 335 | 480 |
| trifásicas 220 v | kW | 20 | 40 | 55 | 60 | 80 | 90 | 105 | 125 | 180 |
| 380 v | kW | 63 | 70 | 65 | 105 | 135 | 155 | 180 | 230 | 315 |
| Sección Mín. del | mm² | 25 | 35 | 70 | 95 | 150 | 185 | 240 | 280 | 400 |
| Uso en Cat.AC2, AC3, AC4 | | | | | | | | | | |
| Corriente Nominal | | | · · · | , - | I | | | l | | |
| Máx. le | | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 600 |
| 220 v | Α | 80 | 105 | 126 | 150 | 182 | 240 | 300 | 400 | 600 |
| 380 v | Α | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 600 |
| Potencia Máx. de empleo | | | | | | | | | | |
| 220 v | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 | 160 |
| 220 v | HP | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 215 |
| 380 v | kW | 37 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| 380 v | HP | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 272 | 408 |
| Máx. Frecuencia d | _ | n e | | | ı | 1 | | ı | 1 | |
| le, AC1 | 1/h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| le, AC2 | 1/h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| le, AC3 | 1/h 1/h | 1200 120 | 1200 120 | 1200 120 | 1200 120 | 1200 120 | 1200 120 | 1200 120 | 1200 120 | 1200 120 |
| Ie, AC4 | | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Cargas resistivas ∟/F | _ | Jso en C s | at DC1 | | | | | | | |
| 24 v 1polo | Α | 90 | 120 | 120 | 170 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 |
| 48 v 1 polo | Α | 90 | 120 | 120 | 170 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 |
| 48 v 2 polos | Α | 90 | 120 | 120 | 170 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 |
| 110 v 2 polo | Α | 90 | 120 | 120 | 170 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 |
| 110 v 3 polos | A | 90 | 120 | 120 | 170 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 |
| 220 v 3 polos | Α . | 90 | 120 | 120 | 170 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 |
| Uso Cat DC2 a DC5 motor Shunt y serie L/R<=15ms | | | | | | | | | | |
| 24 v 1polo | Α | 35 | 40 | 40 | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 |
| 48 v 1 polo | Α | 50 | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 300 |
| 48 v 2 polos | Α | 80 | 90 | 90 | 120 | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 |
| 110 v 2 polo | Α | 30 | 40 | 40 | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 |
| 110 v 3 polos | A | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
| 220 v 3 polos | Α | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 200 |



| Principales | Unid. | H80 | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Timopales | | 1100 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
| | | loe en B | ahinaa | | | | | | | |
| Uso en Bobinas | | | | | | | | | | |
| L/R<=40 ms 24 v 1polo | _ | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 48 v 1 polo | A | 20 20 | 20 20 | 20 20 | | | | | | |
| 48 v 2 polos | A | 50 | 60 | 60 | | | | | | |
| 110 v 2 polo | A | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 110 v 3 polos | A | 50 | 60 | 60 | | | | | | |
| 220 v 3 polos | Ā | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| <u>"</u> | ^ | 1 | | ' | | | | | | |
| L/R >= 40 ms | I | 40 | 40 | 40 | | | | | | |
| 24 v 1polo | Α | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 48 v 1 polo | Α | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 48 v 2 polos | Α | 30 | 35 | 35 | | | | | | |
| 110 v 2 polo 110 v 3 polos | A | 10 30 | 10 35 | 10 35 | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | |
| 220 v 3 polos | Α | | | | | | | | | |
| | Capacitores Trifásicos | | | | | | | | | |
| Corriente Nom. de empleo 380 V | Α | | 60 | 75 | 100 | 130 | 180 | 220 | 300 | 440 |
| Potencia Máx | kVA | | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| , | 7 | ransfor | madores | Trifásic | os | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rango de potencia | а | | | | | | | | | |
| Intensid. de conexión | kVA | 15 | 17 | 21 | 26 | 31 | 41 | 52 | 70 | 105 |
| menor a 20 x le 220 V | NVA | 13 | 17 | Z I | 20 | 31 | 41 | 32 | 70 | 103 |
| | kVA | 30 | 33 | 41 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 |
| Intensid. de conexión menor a 40 x le 220 V | kVA | 7.5 | 8.2 | 10.5 | 13 | 15 | 20 | 26 | 35 | 55 |
| 380 v | kVA | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 100 |
| | ī | Jso en I | ámparas | | | | | | | |
| Máx. corriente por | | | | | | | | | | |
| Incandescentes | Α | 72 | 90 | 130 | 155 | 207 | 260 | 310 | 414 | 621 |
| Luz Mixta | Α | 72 | 90 | 130 | 156 | 207 | 260 | 310 | 414 | 621 |
| Fluorescentes s/c | Α | 64 | 80 | 115 | 138 | 183 | 230 | 276 | 368 | 552 |
| Fluorescentes c/c | Α | 56 | 70 | 100 | 116 | 136 | 201 | 241 | 322 | 483 |
| V. de Mercurio s/c | Α | 61 | 80 | 115 | 138 | 184 | 230 | 276 | 368 | 552 |
| V. de Mercurio c/c | Α | 56 | 70 | 100 | 121 | 161 | 201 | 241 | 315 | 483 |
| V. de Sodio s/c | Α | 63 | 81 | 114 | 144 | 183 | 231 | 276 | 369 | 552 |
| V. de Sodio c/c | Α | 56 | 70 | 101 | 122 | 160 | 201 | 242 | 322 | 483 |



| Circuito de mando | Unid. | H80 | H100 | H125 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H600 |
|------------------------------------|-------|------|-----------|------|----------|------|-----------|------|-------|--------------|
| Corriente Alterna Consumo Nomin | al | | | | | | | | | |
| en la conexión | VA | 49 | 90 | 90 | 00 | 10 | 00 | | 3500 | |
| para la retención | VA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Tiempos de conex. | ms | 10 - | - 25 | | 30 - | - 50 | | 35 - | - 60 | 45 ~ 70 |
| Tiempo de descon. | ms | 10 - | 10 ~ 30 | | 75 ~ 100 | | 100 ~ 120 | | - 150 | 150 ~ 250 |
| Tensión de acción. | %Un | | 0.8 a 1.1 | | | | | | | |
| Cantidad Normal | | | 1 + 1 | | 2 + 2 | | | | + 3 | 4 + 4 |
| Cantidad máxima | | | | | | | | | | |
| Corriente permanente Ith. | Α | | | | | 10A | | | | |
| Secc. del Conductor Flex. | mm² | | | | | 2 | | | | |
| Conductor de alambre diam. | mm | | 1.6 | | | | | | | |
| Máx. nro. de conductores | | | | | | 2 | | | | |

NOTA: Uso de los contactos auxiliares de la línea " H" en categoría AC-11 cos fi = 0.4

| Tensión | Unidad V | 200 | 220 | 380 | 440 | 500 | 550 |
|-----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Corriente | A | | 2 | , | 1 | 0. | 75 |

Vida eléctrica: 1.000.000 de maniobras

Uso de los contactos auxiliares de la línea "H" en categoría DC-12

| 48 v | 110 v |
|-------|-------|
| 0.7 A | 0.3 A |





2.0. RELES TÉRMICOS DE PROTECIÓN

2.1 GENERALIDADES.

Los relés térmicos de sobreintensidad serie TD25 y TD100, son relés de protección tripolares de láminas bimetálicas y con características de respuesta de tiempo dependiente del valor de sobrecarga de corriente.

Fabricados con materiales de alta estabilidad en resistencia respecto de la temperatura y sometidos a estrictos controles de calidad, representan una solución sencilla y confiable para la protección contra sobrecargas y fallas de fase de motores eléctricos. Realizados en dos tamaños cubren una amplia gama de motores con corrientes nominales entre 0,16 A a 160 A. Para corrientes mayores a 160 A se proveen con transformador de intensidad.

Todos los modelos están compensados por estar dotados de un bimetal auxiliar que mantiene su disparo conforme a las normas nacionales e internacionales aun con variaciones de temperatura ambiente entre -5'C a +40'C.

Los relés térmicos están provistos en forma normal con una traba que evita la reconexión automática y un botón para rearme "reset" manual, evitando de esa forma la intempestiva conexión del contactor cuando se produce el enfriamiento de sus bimetales. Sobre pedido -para usos especiales-pueden ser suministrados para que el rearme "reset" sea automático.

Disponen de un contacto inversor, para interrumpir el mando del contactor dando posibilidad de utilizar el contacto normalmente abierto, de este inversor, como señalizador del disparo. La corriente comandable por el contacto inversor está dada en la tabla siguiente:

| Tensión nominal de utilización | Corriente nominal de utilización |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 100/110 V CA | 3 A |
| 380/440 V CA | 3 A |
| 110 V CC | 0.05 A con L/R=0.1 s |

Tensión nominal de aislación según IEC, 660 V CA/CC.


Toda la gama esta preparada, con terminales y tornillos, para posibilitar el conexionado de los relés en forma independiente del contactor. Los modelos TD25 poseen enganches y se provee en forma normal con conexiones para poder adosarlo al contactor en forma directa. Estas conexiones se pueden descartar cuando se desea instalar el contactor y el relé en forma separada.

Si bien la etiqueta indicadora de regulación (ubicada sobre la perilla) tiene tres puntos marcados, los valores intermedios pueden lograrse por simple interpolación.



2.2. Principio de funcionamiento del relé diferencial.

Los modelos TD25 y TD100 poseen un dispositivo interno que los convierte en diferenciales, según norma IEC (Internacional).



Esquemáticamente el principio de funcionamiento de este dispositivo se basa en la diferencia que existe en la deflexión del bimetal en que faltó la fase y los bimetales por los que continua circulando corriente.

En la figura 1, se muestra el estado frío del relé.


En la figura 2, se muestra el caso de una sobrecarga trifásica donde los 3 bimetales se desvían igualmente accionando las correderas A y B en forma simultánea, formando una unidad con la leva diferencial C, la que actúa sobre el contacto abriéndolo. Este movimiento es el mismo que el que se realiza en los relés de sobrecarga trifásicos convencionales.

En la figura 3, se muestra el funcionamiento diferencial, considerando que la falta de fase se produce en el polo central. Al no moverse este bimetal la corredera A no se desplaza. La corredera B si lo hace, tirada por los bimetales de las otras dos fases que tienen corriente.


De esta forma se produce un giro de la leva diferencial en el sentido de las agujas del reloj que abre el contacto del relé.

HITACHI


2.3. CURVAS DE DISPARO













2.4 TABLA DE UTILIZACION

| МОТО | OR TRIF | ÁSICO | Cat. AC3 | (| COMBINACIO | NES | |
|-------|---------|-------|----------|-------------|------------|------|------|
| 3 x 2 | 20 V | 3 x 3 | 380 V | Dala | Contactor | FUSI | BLES |
| kW | Α | kW | Α | Rele | Contactor | gM | gL |
| | | | | TD25 | | | |
| | | 0.06 | 0.23 | 0.16 a 0.25 | HAZ 09 | 0.50 | 2 |
| 0.06 | 0.39 | 0.09 | 0.34 | 0.25 a 0.40 | HAZ 09 | 1 | 2 |
| 0.09 | 0.58 | 0.12 | 0.44 | 0.40 a 0.63 | HAZ 09 | 1 | 2 |
| | | 0.18 | 0.61 | 0.40 a 0.63 | HAZ 09 | 1 | 2 |
| 0.12 | 0.76 | 0.25 | 0.78 | 0.63 a 1.00 | HAZ 09 | 2 | 4 |
| 0.18 | 1.05 | 0.37 | 1.03 | 1.00 a 1.60 | HAZ 09 | 2 | 4 |
| 0.25 | 1.40 | 0.55 | 1.60 | 1.00 a 1.60 | HAZ 09 | 2 | 4 |
| 0.37 | 1.80 | 0.75 | 1.70 | 1.60 a 2.50 | HAZ 09 | 4 | 6 |
| 0.55 | 2.75 | 1.10 | 2.60 | 2.50 a 4.00 | HAZ 09 | | 10 |
| 0.75 | 3.50 | 1.50 | 3.50 | 2.50 a 4.00 | HAZ 09 | 6 | 10 |
| 1.10 | 4.40 | 2.20 | 5.00 | 4.00 a 6.30 | HAZ 09 | 8 | 16 |
| 1.50 | 6.10 | 3.00 | 6.60 | 6.30 a 10 | HAZ 09 | 12 | 20 |
| | | 3.70 | 7.70 | 6.30 a 10 | HAZ 09 | 12 | 20 |
| 2.20 | 8.70 | 4.00 | 8.50 | 6.30 a 10 | HAZ 09 | 12 | 20 |
| 3.00 | 11.50 | 5.50 | 11.50 | 10. a 16. | HAZ 12 | 20 | 32 |
| 3.70 | 13.50 | | | 10 a 16 | HAZ 16 | 20 | 32 |
| 4.00 | 14.50 | 7.50 | 15.50 | 10 a 16 | HAZ 16 | 20 | 32. |
| 5.50 | 20 | 11 | 22 | 16 a 25 | HAZ 22 | 25 | 50 |
| 7.50 | 27 | 15 | 30 | 25 a 40 | HAZ 32 | | 80 |
| | | | | TD100 | | | |
| 9 | 32 | | | 25 a 40 | HAZ 32 | | 80 |
| 10 | 35 | | | 25 a 40 | H35 | | 80 |
| 11 | 39 | 18.50 | 37 | 25 a 40 | H35 | | 80 |
| 15 | 52 | 22 | 44 | 40 a 63 | H50 | | 100 |
| | | 30 | 60 | 40 a 63 | H65 | | 100 |
| 18.5 | 64 | 33 | 68 | 63 a 100 | H80 | | 160 |
| 22 | 75 | 37 | 72 | 63 a 100 | H80 | | 160 |
| 25 | 85 | 45 | 85 | 63 a 100 | H100 | | 160 |
| 30 | 102 | 55 | 105 | 100 a 160 | H-125 | | 250 |
| 33 | 113 | | | 100 a 160 | H-125 | | 250 |
| 37 | 126 | 75 | 138 | 100 a 160 | H-150 | | 250 |
| 40 | 134 | | | 100 a 160 | H-150 | | 250 |
| 45 | 150 | 80 | 147 | 100 a 160 | H-150 | | 250 |
| 56 | 182 | 90 | 169 | TD-200 | H-200 | | |
| 75 | 236 | 120 | 215 | TD-250 | H-250 | | |
| 90 | 300 | 150 | 278 | TD-300 | H-300 | | |
| 115 | 353 | 200 | 360 | TD-400 | H-400 | | |
| 160 | 520 | 300 | 520 | TD-600 | H-600 | | |



3.0. ARRANCADORES

3.1. COMPARACION ENTRE DIFERENTES ARRANCADORES.

- La corriente que absorbe en el arranque, a plena tensión, un motor con rotor en cortocircuito, también llamado de jaula de ardilla, produce perturbaciones, en la red que está conectado.
- Estas perturbaciones, cuya magnitud varia de acuerdo a la potencia del motor con respecto a la capacidad de la red, se traducen en: caídas de tensión, que son muy visibles en el alumbrado, deterioro progresivo de la instalación, etc.
- En otros casos, se hace necesario reducir la cupla de arranque para evitar daños por aceleración brusca del equipo que arrastra el motor, como así también, en la transmisión del motor a la carga (cadenas, engranajes, correas, etc.).
- En estos casos, estos inconvenientes se evitan reduciendo la intensidad de la corriente de arranque del motor, para lo cual se aplica al mismo, una tensión inferior a la de la red.
- Esta reducción de la tensión que se aplica a los bornes del motor, produce una reducción proporcional del flujo y de las intensidades de corriente del estator y del rotor.
- El par motor o cupla motora, depende del producto del flujo magnético por la corriente que circula en el rotor y dado que, el flujo y la corriente rotórica varían en la misma forma que la tensión aplicada al motor, la cupla varia entonces, con el cuadrado de esta tensión.
- Es evidente hasta aquí, que al arrancar con tensión reducida un motor, se obtiene una reducción de la corriente de arranque, con una reducción en correspondencia, de la cupla de arranque.
- Cada uno de los dispositivos utilizados para este fin, arrancadores a resistencias estatóricas, a impedancias estatóricas, estrellas-triángulos, autotransformadores de arranque presentan ventajas e inconvenientes.
- La elección de un sistema con respecto a otros, debe efectuarse, no sólo por razones económicas, sino que debe considerarse también, la cupla resistente en el arranque, las particulares condiciones de aceleración de la máquina conducida y el máximo pico de corriente tolerado en el arranque.
- Si se busca economía de instalación, debe preferirse el arrancador estrellatriángulo, simple y muy conocido, con el que se puede obtener alto rendimiento en la cupla de arranque.
- Debe entenderse, por rendimiento de cupla, a la relación entre la cupla y la corriente absorbida a rotor bloqueado, ambos expresados en por cientos de los mismos valores pero medidos con el rotor bloqueado a plena tensión.

HIIACHI

- Por otra parte, la cupla de arranque que se obtiene es solamente 33% de la cupla de arranque a tensión nominal. Este valor, sin embargo, es apto para el arranque de bombas centrífugas y ventiladores centrífugos pequeños o medianos, que arranquen con la boca cerrada, grupos convertidores y transmisiones ligeras en general. Puede usarse también, en motores grandes siempre que se arranquen en vacío.
- La estrella-triángulo presenta, sin embargo, el inconveniente de no poder adecuar la cupla motriz a la cupla resistente, por lo que si esta última es muy grande, el motor puede no arrancar, o si no, absorber elevados picos de corriente al pasar a la conexión de marcha. Se necesita además que el motor tenga seis bornes, y funcione normalmente en triángulo, es decir, si la red es de 3 x 380 V el motor deberá ser 380/660 V, mientras que si la red es de 3 x 220 V el motor tendrá que ser 220/380 V.
- Cuando se desee mínima absorción de corriente de la red, es preferible el autotransformador, pero es más costoso y voluminoso.
- Este arrancador es más elástico que la estrella-triángulo, porque se puede fijar a voluntad la tensión de arranque en función de la cupla de arranque.
- Confrontando el autotransformador con la estrella-triángulo, en el caso de igual cupla de arranque, considerando la máxima que permite la estrella-triángulo, la corriente que absorbe de la línea es igual.

En efecto, con el autotransformador

 $Ca = Cn (alfa/beta)^2 Sn.$

En efecto, con la estrella-triángulo

Ca = Cn (alfa/1.73) 2 Sn.

Siendo en esta ecuación

Ca = Cupla de arrangue.

Cn = Cupla normal o de marcha.

alfa = Relación entre corriente de arranque y corriente nominal.

beta = Relación de transformación (tensión de línea/tensión reducida).

Sn = Deslizamiento nominal (n1-n2)/n1.

- Comparando ambas expresiones, el valor de Ca será igual entre ambas cuando el autotransformador tenga la relación beta = 1.73, es decir, correspondería a una derivación del 58 % de la tensión de línea.
- La corriente de línea, con el autotransformador sería: la = (alfa ln)/(beta) y con la estrella-triángulo: la = (alfa ln)/ 3 ; sin considerar la corriente magnetizante del autotransformador, para beta = 1,73 las dos corrientes son iguales.
- Para todas las demás cuplas de arranque, el autotransformador resulta mas ventajoso, porque permite el arranque del motor con una menor absorción de corriente de la línea, es decir, alto rendimiento de cupla.



- Del análisis de las fórmulas precedentes, se pone en evidencia, que la cupla de arranque queda en ambos casos comparados, reducidas proporcionalmente al cuadrado de la relación de las tensiones de línea y de la tensión reducida aplicada al motor durante el arranque.
- En el caso del arrancador estrella-triángulo, las fases del motor, ya en plena marcha, conectadas en triángulo, reciben una tensión igual a la de la red, mientras que en arranque conectadas en estrella, cada fase recibe una tensión reducida en 1,73 veces la tensión de línea.
- La relación de las tensiones que reciben las fases del motor, en el arranque y a plena marcha, es evidentemente 1,73.
- Para el autotransformador, Beta es simplemente la relación entre el primario y secundario, esto es, tensión de la red y tensión reducida, que es la aplicada a los bornes del motor.
- Las impedancias y reóstatos estatóricos representan, económicamente una solución intermedia entre la estrella-triángulo y el autotransformador. Las impedancias tienen menos limitaciones de potencia que el reóstato estatórico, cuyo campo de aplicación se limita a motores pequeños, mientras que el primero destaca aún más su ventaja económica a medida que aumenta la potencia del motor, particularmente si se trata de alta tensión.
- Además de la ventaja económica, ambos tipos de arrancadores presentan las destacadas ventajas de aceleración suave en el arranque y de transición casi imperceptible, al pasar de la conexión de arranque a la de marcha.
- La aceleración suave se debe a que, a diferencia de la estrella-triángulo y autotransformador, que hacen llegar a los bornes del motor valores fijos de tensión durante el arranque, el reóstato y la impedancia estatórica van entregando a los bornes del motor valores de tensión crecientes en forma continua.
- En efecto, a medida que el motor se acelera y la corriente decrece, la tensión en el arrancador desciende, debido a ese decrecimiento de corriente, aumentando en los bornes del motor.
- El transitorio de pasaje a la tensión de red, es casi imperceptible debido a que se realiza por cierre de circuito, mientras que en la estrella-triángulo y en el autotransformador es por apertura de circuito.
- La impedancia de arranque, aventaja al reóstato estatórico de arranque, además de su menor volumen a que requiere menor valor óhmico (menor perdida de energía), para obtener una tensión dada en los bornes del motor, dado que el factor de potencia de arranque de los motores es bajo. Al acelerarse el motor, su corriente disminuye aumentando su factor de potencia, por lo que la caída de tensión de la impedancia se defasa con relación a la tensión en los bornes del motor. Esta cambiante relación de fase entre las tensiones de la impedancia y del motor, permite obtener una mayor tensión en los bornes del motor, por este método, para la misma tensión disponible en la red, que por el método de resistencias estatóricas.
- Con relación a la corriente absorbida de la línea, los reóstatos e impedancias estatóricas de arranque, obtienen una reducción menor que el autotransformador, para una misma reducción de cupla, es decir, bajo rendimiento de cupla.

Talamanda HITACHI

En el cuadro que se inserta a continuación, se han resumido, las más destacadas características de cada tipo de arrancador. En el mismo, en forma rápida se pueden establecer comparaciones, entre los tipos considerados de arrancadores.

TABLA COMPARATIVA:

| TIPO | CARACTERÍSTICAS | Expres corrient | ENTE Y Cl ado en % d e y cupla a loqueado | de la |
|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| A plena tensión Manual | Económico Empleado para motores pequeños sin protección por caída de tensión, falta de fase y sobrecargas. Los contactos son operados manualmente | Corriente | _ 100 | |
| Automático | Económico Poco mantenimiento, simple protección por caída de tensión, falta de fase y sobrecargas. Aplicable para alta y baja tensión Los contactos son operados electromagnéticamente | Cupla = 1 | 00 | |
| A tensión reducida | Las derivaciones permiten el ajuste de las características de | Derivac. | Corriente | Cupla |
| Autotransformador | arranque. Relativamente caro. Alto rendimiento de cupla | 80 % 65 % 50 % | 71 48 28 | 64 42 25 |
| Impedancia Estatóricas | Aplicable a motores de alta tensión. Bajo rendimiento de cupla Costo relativamente bajo (estrella-triángulo y autotransformador). Transitorio de arranque por cierre de circuito Arranque suave | Tensión Aplicada 80 % 65 % 58 % 50 % | Corriente 80 65 58 50 | Cupla 64 42 33 25 |
| Estrella- Trianángulo | Bajo costo Aplicable únicamente cuando el motor tiene 6 bornes. Alto rendimiento de cuplas. Se adapta bien a largos períodos de aceleración | Corriente Cupla = 3 | | |



3.2. ARRANCADORES DIRECTOS

3.2.1.Introducción.

- Este arrancador permite la conexión directa a la red de alimentación de un motor asincrónico.
- Normalmente utilizado para el control de motores pequeños. En plantas que poseen su propio transformador de alimentación también puede ser usado para el control de motores de potencias medianas.
- Debe evitarse su uso cuando la corriente de arranque cause una caída de tensión superior a un 10 % de la tensión nominal ya que esta caída de tensión podría deteriorar tanto al arrancador como a las instalaciones.
- En el momento de arranque el motor desarrolla un par mucho mas alto que el nominal, (especialmente en motores de velocidades múltiples), siendo posible arrancarlo a plena carga.

Ventajas y limitaciones.

Ventajas : Aparato simple y económico, alto torque de arranque.

Limitaciones : Alta corriente de arranque. No utilizable para motores de potencias grandes.

3.2.2. Características técnicas.

- Posee un relé térmico que ajustado a la corriente que solicita el motor en función de la carga que mueve provee protección contra sobrecargas y falta de fase.
- Se puede proveer sin caja -tipo HAT- o con dos tipos de cajas metálicas (IP 40 e IP 55) que difieren entre si en el grado de protección mecánica.
- Hasta contactores de 22 Amp., también se pueden proveer en cajas plásticas (IP 55).
- La caja tipo IP 40 da protección contra la entrada de cuerpos sólidos de diámetro mayor a 1 mm, no posee protección contra entrada de líquidos.
- La caja tipo IP 55 da protección contra la entrada de polvo que perjudique su funcionamiento, chorros de agua proyectados desde cualquier dirección.





3.2.3. Tabla de selección.

| Arrand | cador directo en ca | aja ME | TALI | CA co | n y siı | n botone | ra. | |
|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|
| MOD CON PROTECCI | | Má Pote del m H | ncia notor | le | lth | Rele | Cont. Aux. libres | Peso aprox. S/rele |
| SIN BOTONERA | CON BOTONERA | 220 V | 380 V | Α | Α | | | Kgrs. |
| CHTD-09 IP40 | CHTDB-09 IP40 | 3 | 5.5 | 9 | 15 | TD-25 | 1NC | 1.300 |
| CHTD-12 IP40 | CHTDB-12 IP40 | 4 | 7.5 | 12 | 15 | TD-25 | 1NC | 1.300 |
| CHTD-16 IP40 | CHTDB-16 IP40 | 5.5 | 10 | 16 | 16 | TD-25 | 1NC | 1.300 |
| CHTD-22 IP40 | CHTDB-22 IP40 | 7.5 | 15 | 22 | 26 | TD-25 | 1NC | 1.500 |
| CHTD-32 IP40 | CHTDB-32 IP40 | 10 | 20 | 32 | 35 | TD-25 | 1NC | 1.550 |
| CHTD-35 IP40 | CHTDB-35 IP40 | 13.6 | 25 | 37 | 44 | TD-100 | 1NC | 4.600 |
| CHTD-50 IP40 | CHTDB-50 IP40 | 16.3 | 30 | 47 | 60 | TD-100 | 1NC | 4.850 |
| CHTD-65 IP40 | CHTDB-65 IP40 | 21.8 | 40 | 65 | 65 | TD-100 | 1NC | 8.500 |
| CHTD-80 IP40 | CHTDB-80 IP40 | 27.3 | 50 | 80 | 80 | TD-100 | 1NC | 9.000 |
| CHTD-100 IP40 | CHTDB-100 IP40 | 38.2 | 70 | 100 | 105 | TD-100 | 1NC | 9.000 |
| CHTD-125 IP40 | CHTDB-125 IP40 | 43.5 | 80 | 125 | 126 | TD-100 | 1NC | 9.000 |
| CHTD-09 IP55 | CHTDB-09 IP55 | 3 | 5.5 | 9 | 15 | TD-25 | 1NC | 1.400 |
| CHTD-12 IP55 | CHTDB-12 IP55 | 4 | 7.5 | 12 | 15 | TD-25 | 1NC | 1.400 |
| CHTD-16 IP55 | CHTDB-16 IP55 | 5.5 | 10 | 16 | 16 | TD-25 | 1NC | 1.400 |
| CHTD-22 IP55 | CHTDB-22 IP55 | 7.5 | 15 | 22 | 26 | TD-25 | 1NC | 1.630 |
| CHTD-32 IP55 | CHTDB-32 IP55 | 10 | 20 | 32 | 35 | TD-25 | 1NC | 1.710 |
| CHTD-35 IP55 | CHTDB-35 IP55 | 13.6 | 25 | 37 | 44 | TD-100 | 1NC | 5.000 |
| CHTD-50 IP55 | CHTDB-50 IP55 | 16.3 | 30 | 47 | 60 | TD-100 | 1NC | 5.300 |
| CHTD-65 IP55 | CHTDB-65 IP55 | 21.8 | 40 | 65 | 65 | TD-100 | 1NC | 8.800 |
| CHTD-80 IP55 | CHTDB-80 IP55 | 27.3 | 50 | 80 | 80 | TD-100 | 1NC | 9.300 |
| CHTD-100 IP55 | CHTDB-100 IP55 | 38.2 | 70 | 100 | 105 | TD-100 | 1NC | 9.300 |
| CHTD-125 IP55 | CHTDB-125 IP55 | 43.5 | 80 | 125 | 126 | TD-100 | 1NC | 9.300 |

| Arran | cador directo en c | aja PL | .ASTI | CA co | n y sir | n botone | ra. | |
|--------------|--------------------|--------|-------|-------|---------|----------|-----|-------|
| CHPD-09 IP55 | CHPDB-09 IP55 | 3 | 5.5 | 9 | 15 | TD-25 | 1NC | 1.300 |
| CHPD-12 IP55 | CHPDB-12 IP55 | 4 | 7.5 | 12 | 15 | TD-25 | 1NC | 1.300 |
| CHPD-16 IP55 | CHPDB-16 IP55 | 5.5 | 10 | 16 | 16 | TD-25 | 1NC | 1.350 |
| CHPD-22 IP55 | CHPDB-22 IP55 | 7.5 | 15 | 22 | 26 | TD-25 | 1NC | 1.580 |



| | Arran | cador d | irecto SIN | caja y SIN | l botoner | a. | |
|----------|------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| TIPO | Máx. Po del m HF | otor | Corriente Nominal (AC3) | Corriente Nom. Térmica | Rele Térmic o | Cont. Aux. libres | Peso aprox. sin rele |
| | 220 V | 380 V | le | (lth.) | | | Kgrs. |
| HAZTD-09 | 4 | 5.5 | 9 | 22 | TD-25 | 1NC | 0.300 |
| HAZTD-12 | 4 | 7.5 | 12 | 22 | TD-25 | 1NC | 0.300 |
| HAZTD-16 | 5.5 | 10 | 16 | 25 | TD-25 | 1NC | 0.300 |
| HAZTD-22 | 7.5 | 15 | 22 | 32 | TD-25 | 1NC | 0.500 |
| HAZTD-32 | 10 | 22 | 32 | 35 | TD-25 | 1NC | 0.550 |
| HATD-35 | 13.6 | 25 | 37 | 50 | TD-100 | 1NC | 1.800 |
| HATD-50 | 16.3 | 30 | 47 | 70 | TD-100 | 1NC | 1.950 |
| HATD-65 | 21.8 | 40 | 65 | 80 | TD-100 | 1NC | 2.500 |
| HATD-80 | 27.3 | 50 | 80 | 120 | TD-100 | 1NC | 3.000 |
| HATD-100 | 38.2 | 70 | 100 | 135 | TD-100 | 1NC | 3.000 |
| HATD-125 | 43.5 | 80 | 125 | 180 | TD-100 | 1NC | 3.000 |



3.3. ARRANCADORES ESTRELLA-TRIANGULO.

3.3.1. Introducción.

- Entre los métodos de arranque a tensión reducida se destaca como el más común y económico el sistema de conmutación estrella/triángulo.
- Este método, económico, simple y confiable, satisface las exigencias que las empresas de electricidad imponen para los sistemas de puesta en marcha de motores eléctricos, con el objeto de proteger sus redes.

Ventajas y limitaciones.

- El tiempo entre dos arranques no debe ser inferior a 4 minutos, para permitir que el relé térmico se enfríe.
- Dado que el relé térmico se coloca dentro del triángulo, la regulación de éste, deberá hacerse a 0.58 veces la intensidad nominal del motor.
- Este método de arranque puede utilizarse solamente con máquinas que presentan libres ambos extremos de los devanados de cada fase, es decir que tienen seis terminales en la caja de conexiones, permitiendo conectar las bobinas ya sea en estrella o en triángulo.
- Además deben ser aptos para funcionar normalmente conectados en triángulo, a la tensión de la línea del sistema de distribución donde serán conectados. Esto es, para un sistema de distribución de 3 x 380 V, los motores deben ser del tipo de 380/660 V y para una red de 3x220 V, deben ser del tipo de 220/380 V.
- El método consiste en conectar el motor a la red con sus devanados conectados en estrella, en cuyo caso quedan sometidos al 58 % de la tensión para la que han sido construidos. Así, tanto la corriente como la cupla de arranque serán solo un tercio de las correspondientes a los valores de arranque directo a la línea. Cuando el motor ha sido suficientemente acelerado se efectúa la conmutación de las conexiones, quedando el motor conectado en triángulo, en cuyo momento alcanza los valores nominales de velocidad, cupla y corriente.
- Este método es aplicable especialmente a motores de impulso de cargas que requieren baja cupla de arranque o que se ponen en marcha sin carga, como bombas centrífugas, ventiladores o sopladores centrífugos, etc., aunque sin dejar de lado otras maquinarias que puedan ser convenientemente aceleradas con la relativamente baja cupla que proporciona el sistema.
- En el momento de la conmutación, el transitorio de corriente debido al pico que se produce en ese instante, no deja de ser importante.
- Sin embargo, este método también puede ser utilizado para máquinas de potencia considerable, utilizando resistencias intercaladas en el momento de la transición con el objeto de suavizar el pico de corriente que se presenta en tales circunstancias.

/plemendo HITACHI

3.3.2. Características técnicas.

- Vida eléctrica: en condiciones generales la vida eléctrica de los contactores componentes.
- Su construcción general y la de sus partes satisfacen los requerimientos de las Normas IRAM e IEC.
- Provistos de protección contra sobrecargas y falta de fase por medio de relés térmicos bimetálicos, auto compensados para la temperatura ambiente, regulables.
- Dispositivo de tiempo electrónico de doble contacto inversor regulable entre 0 y 30 segundos (a pedido para tiempos mayores).
- Protección mecánica, se presentan armados sobre una base, abiertos para montaje en tableros o encerrados en un gabinete de chapa de acero de acuerdo con los grados de protección IP40 o IP55 (ver grados de protección mecánica apartado 4.2.
- Tensiones nominales: cualquiera hasta 500 V, 50-60 Hz.
- Tensiones de comando: 220 o 380 V., 50-60 Hz. A pedido se proveen para tensiones menores en CA o CC.
- Regulación de la tensión de arranque: ésta no se regula, permanece fija para cada uno de los pasos de la conmutación. Durante la conexión de arranque, de hecho la máquina funciona con 1,73 ava parte de la tensión de la línea.
- A pedido se entregan con otros tipo de gabinete, construidos para otros grados de protección. De acuerdo con las necesidades se suministran con botonera adosada o separada, instrumentos y diversos tipos de elementos de control o maniobra, lámpara de señal, fusibles NH o Diazed, etc.



F. HAROLDO PINELLI S.A.


3.3.3. Componentes.

| MODELOS | ES 1 | | ES 2 | | ES 2 | | ES 3 | | _ | TA 0 | ES 5 | TA 0 | ES 7 | | ES 10 | | ES 12 | TA 25 | ES 15 | | | TA 00 | ES 22 | | ES 30 | TA 00 | ES 40 | | | TA 00 |
|-----------------------------------|---------|--|---------|------|---------|-------------|---------|------|------|---------|---------|---------|---------|------|-------|-------|----------|----------|-------|-----|-----|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|----------|
| POTENCIAS MÁXIMA | kW | HP | kW | HP | kW | HP | kW | НР | kW | НР | KW | HP | kW | HP | kW | НР | kW | HP | kW | HP | kW | НР | kW | HP | kW | HP | ĸw | HP | kW | НР |
| 3 X 220 50/60 HZ | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 22 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 55 | 75 | 65 | 90 | 85 | 116 | 90 | 125 | 130 | 180 | 176 | 240 | | |
| 3 X 380 50/60 HZ | 9 | 12 | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 25 | 35 | 30 | 40 | 37 | 50 | 55 | 75 | 75 | 100 | 90 | 125 | 110 | 150 | 147 | 200 | 162 | 220 | 220 | 300 | 293 | 400 | 370 | 500 |
| | | | | | | | | | | | | C | ONT | ACT | ORE | S | | | | | | | | | | | | | | |
| Línea | HAZ | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triángulo | HAZ | | | | | | | | | 25 | H-1 | 150 | H-2 | 200 | H-2 | 250 | H-3 | 300 | H-4 | 100 | | | | | | | | | | |
| Estrella | HAZ | Z-12 | HAZ | Z-12 | HAZ | <u>z-16</u> | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-32 | H- | 35 | H-: | 50 | H- | 65 | H- | 80 | H-1 | 100 | H-1 | 125 | H-1 | 125 | H-2 | 200 | H-2 | 250 |
| RELE TÉRMICO | | TD-25 TD-100 | | | | | | | | | | | | TD- | 200 | TD- | 250 | TD- | 300 | TD- | 400 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | D | ISPO | OSIT | IVO I | DE T | IEMF | O E | LEC | TRÓ | NIC |) | | | | | | | | | | | |
| ESQUEMA DE CONEXIONES | E-5 | 577 | E-5 | 577 | E-5 | 78 | E-5 | 579 | E- | 579 | E-5 | 579 | E-5 | 579 | E-5 | 79 | E-5 | 579 | E-5 | 79 | E-5 | 579 | E-5 | 579 | E-5 | 579 | E-5 | 579 | E-5 | 579 |
| BANDEJA DE MONTAJE | | 224- | 1524 | | 224- | 1541 | | | 224- | 1543 | | | | | | | 224- | 1521 | | | | | 224- | 1526 | 224- | 1526 | 224- | 1527 | 224- | 1527 |
| MODELO DE CAJA SIN FUSIBLES | | | | | | | СТ- | 234 | | | | | | | CT- | 344 | СТ- | 344 | CT- | 344 | CT- | 344 | СТ- | 446 | СТ- | 446 | СТ- | 646 | СТ- | 646 |
| | | | | | | | | | | | | CON | DUC | TOR | ES (| (MM²) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMANDO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POTENCIA Nº1 | 2. | .5 | 2. | .5 | 4 | 1 | (| 3 | (| 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 12 | 20 | P1 | 50 | P1 | 85 |
| POTENCIA Nº2 | 2. | .5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 15 | 50 | 18 | 35 | 24 | 40 | P1 | 50 | P4 | 00 |
| POTENCIA Nº3 | 2. | 5 | 2. | .5 | 2. | .5 | 4 | 1 | - | 4 | - 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 12 | 20 |
| POTENCIA Nº4 | 2. | .5 | 2. | .5 | | 1 | (| 3 | (| 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 | 12 | 20 | P1 | 50 | P1 | 85 |



3.3.4. Dimensiones

| MODELO | Α | В | С | D | Е | F | G | Н |
|----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ESTA-12 | 540 | 390 | 484 | 376 | 120 | 600 | 450 | 200 |
| ESTA-20 | 540 | 390 | 484 | 376 | 120 | 600 | 450 | 200 |
| ESTA-25 | 540 | 390 | 484 | 376 | 120 | 600 | 450 | 200 |
| ESTA-35 | 540 | 390 | 484 | 376 | 140 | 600 | 450 | 200 |
| ESTA-40 | 540 | 390 | 484 | 376 | 140 | 600 | 450 | 200 |
| ESTA-50 | 540 | 390 | 484 | 376 | 140 | 600 | 450 | 200 |
| ESTA-75 | 840 | 400 | 810 | 364 | 220 | 750 | 450 | 200 |
| ESTA-100 | 840 | 400 | 810 | 364 | 220 | 750 | 450 | 200 |
| ESTA-125 | 840 | 400 | 810 | 514 | 220 | 750 | 450 | 200 |
| ESTA-150 | 900 | 550 | 810 | 514 | 230 | 900 | 600 | 300 |
| ESTA-200 | 900 | 550 | 810 | 514 | 230 | 900 | 600 | 300 |
| ESTA-220 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 400 | | | |
| ESTA-300 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 400 | | | |
| ESTA-400 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 430 | | | |
| ESTA-500 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 500 | | | |



3.4. ARRANCADORES POR AUTOTRANSFORMADOR.

3.4.1. Introducción.

Uno de los métodos mas utilizados para la puesta en marcha de motores eléctricos con tensión reducida, bajo severas condiciones de arranque, es el del tipo conocido como de autotransformador.

Este sistema consiste en alimentar el motor durante el período de arranque con tensión reducida proporcionada por un autotransformador. La tensión es menor que la de la red y adecuada para las exigencias de la cupla de arranque necesaria para cada caso.

Usualmente dicha tensión se elige entre las tres que ofrecen los autotransformadores de construcción normal, las que suelen ser 80%, 65% y 50% de la tensión de la red. La tensión elegida se aplica durante el período de aceleración de la máquina, controlado mediante un dispositivo de tiempo. Luego el autotransformador es eliminado, quedando el motor conectado directamente a la línea.

Ventajas y limitaciones.

La corriente del motor varia directamente con la tensión aplicada y la corriente tomada de la línea con el cuadrado de la relación entre la tensión reducida adoptada y la tensión nominal (Si la toma de tensión reducida adoptada es del 80% y la corriente de arranque a plena tensión es de 100 A, la corriente que circulará, por haber elegido esta tensión reducida, será de 0.64 x 100 A = 64 A).

El par de arranque varía directamente como la corriente de línea, sin tener en cuenta las pérdidas del transformador. Las características principales de este tipo de arrancador son la de baja corriente y potencia tomadas de la línea. El par permanece prácticamente constante para la primera etapa del arranque.

Su mayor inconveniente radica en que el motor queda desconectado mientras se efectúa la transición entre la tensión de arranque y la de la red.

En este momento se presenta un fenómeno que provoca corrientes transitorias que pueden alcanzar valores ciertamente elevados.

Este problema esta solucionado mediante la conexión Kornderfer, de aplicación normal en los arrancadores Telemando.

El circuito utilizado por los arrancadores por autotransformador "Telemando" no desconecta el motor sino que los arrollamientos del autotransformador permanecen conectados durante la transición funcionando como impedancias de choque limitando la corriente durante este período.

•



3.4.2. Características técnicas.

- Cantidad de maniobras para trabajo normal: 6 arranques por hora no consecutivos, y hasta dos arranques consecutivos. A pedido se construyen para mayor cantidad de maniobras. El arranque se efectúa en dos etapas; la primera a tensión reducida, y la segunda a plena tensión. La conmutación de la etapa de tensión reducida a la de plena tensión, se hace automáticamente mediante un dispositivo temporizador. Este dispositivo se debe ajustar de forma tal que la conmutación se efectúe cuando el motor haya llegado a su velocidad nominal. El tiempo de conmutación, no debe pasar de los 20 segundos.
- Su construcción general y la de sus partes satisfacen los requerimientos de las Normas IRAM e IEC. Se pueden proveer con protección contra cortocircuitos por medio de fusibles tipo Diazed o de alta capacidad de ruptura, o tipo NH, a elección.
- Provistos de protección contra sobrecargas y falta de fase por medio de relés térmicos bimetálicos, autocompensados para la temperatura ambiente, regulables.
- Dispositivo de tiempo de doble contacto inversor regulable entre 0 y 20 segundos.
- Protección mecánica: se presentan armados sobre una base, abiertos para montaje en tableros o encerrados en un gabinete de chapa de acero de acuerdo con los grados de protección IP40 e IP55 (Ver grados de protección mecánica en Parte 4.2).
- Autotransformador reductor de tensión de 2 bobinas con conexión simétrica en V, con salidas normales de 80%, 65% y 50% de la tensión de la línea. De fábrica se conecta en la toma 65%. La regulación de la tensión se efectúa mediante el cambio manual de las conexiones de salida.
- Tensiones nominales: cualquiera hasta 500 V, 50-60 Hz.
- Tensiones de comando: 220 o 380 V, 50-60 Hz. A pedido se proveen para tensiones menores en CA o CC.
- A pedido se entregan con otros tipos de gabinete, construidos para otros grados de protección. De acuerdo con las necesidades se suministran con botonera adosada o separada, instrumentos y diversos tipos de elementos para control o maniobra, lámparas de señal, fusibles NH o Diazed, etc.



F. HAROLDO PINELLI S.A.


3.4.3. Componentes.

| MODELO | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT | Al | UT | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT | Αl | JT |
|-----------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|-------|------|------|------|-------------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| S | 7. | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 15 | 12 | 25 | 15 | 50 | 22 | 20 | 30 |)0 |
| POTENCIAS MÁXIMA | kW | HP | kW | HP | kW | HP | kW | HP | kW | НР | kW | HP | kW | НР | kW | НР | kW | НР | kW | HP | kW | НР | kW | НР | kW | HP | kW | НР | kW | НР |
| 3 X 220 50/60 HZ | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | | | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 22 | 30 | 25 | 35 | 37 | 50 | 50 | 67 | 55 | 75 | 65 | 90 | 90 | 125 | 130 | 180 |
| 3 X 380 50/60 HZ | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 22 | 30 | 30 | 40 | 37 | 50 | 45 | 60 | 62.5 | 85 | 84 | 115 | 92 | 125 | 110 | 150 | 162 | 220 | 220 | 300 |
| | | | | | | | | | | | | C | ONT | ACT | ORE | S | | | | | | | | | | | | | | |
| Línea | HAZ | Z-12 | HAZ | Z-16 | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-32 | H | 35 | H | 50 | H | 35 | H8 | 30 | H1 | 00 | H-1 | 25 | H-′ | 150 | H-2 | 200 | H-2 | 250 | H-3 | 300 | H-4 | 100 |
| Marcha | HAZ | Z-09 | | Z-12 | | | | | | Z-22 | | | HAZ | | HAZ | _ | H | | H8 | | | 00 | HA | | HA- | | H-1 | | H-2 | |
| Centro | HAZ | Z-09 | HAZ | Z-09 | HAZ | Z-09 | HAZ | Z-12 | HAZ | ' -12 | HAZ | Z-22 | HAZ | '-16 | HAZ | <u>'-16</u> | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-32 | H | 50 | H | 50 | H | 30 | H1 | 00 |
| RELE TÉRMICO | | | | TD | -25 | | | | | | | | | | TD- | 100 | | | | | | | TD- | 200 | TD- | 250 | TD- | 300 | TD- | 400 |
| | | | | | | | | | D | ISPO | SITI | Ινο Ι | DE T | IEMF | 90 E | LEC | TRÓ | NIC |) | | | | | | | | | | | |
| ESQUEMA DE CONEXIONES | E-6 | 02 | E-6 | 602 | E-6 | 603 | E-6 | 803 | E-6 | 604 | E-6 | 604 | E-6 | 604 | E-6 | 604 | E-6 | 605 | E-6 | 805 | E-6 | 305 | E-6 | 605 | E-6 | 605 | E-6 | 305 | E-6 | 305 |
| BANDEJA DE MONTAJE | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1525 | 224- | 1525 | 224- | 1525 | 224- | 1521 | 224- | 1521 | 224- | 1526 | 224- | 1526 | 224- | 1528 | 224- | 1528 |
| MODELO DE CAJA SIN FUSIBLES | CT- | 434 | СТ- | 434 | CT- | 434 | СТ- | 434 | CT- | 434 | CT- | 434 | CT- | 534 | CT- | 534 | CT- | 534 | сте | 6-46 | CT- | -646 | | | SE | GÚN | PEDI | DO | | |
| | | | | | | | | | | | (| CON | DUC | TOR | ES (| (MM²) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMANDO | | _ | | | | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | 1 | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | | | | | | |
| POTENCIA Nº1 | 2. | | | .5 | | 4 | | 3 | 1 | _ | | 0 | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | 5 | 9 | | | 20 | p1 | | p1 | |
| POTENCIA Nº2 | 2. | | | .5 | 2. | | | 1 | | | 4 | | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | | 25 | 2 | | 5 | | 9 | | 9 | |
| POTENCIA Nº3 | 2. | 5 | 2 | .5 | 2. | .5 | 2 | .5 | 2. | 5 | 2. | .5 | 4 | | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | (| 6 | (| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |



3.4.4. Dimensiones

| MODELO | Α | В | С | D | Е | F | G | Н |
|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| AUT-7.5 | 540 | 390 | 484 | 376 | 120 | 600 | 450 | 200 |
| AUT-10 | 540 | 390 | 484 | 376 | 120 | 600 | 450 | 200 |
| AUT-15 | 540 | 390 | 484 | 376 | 120 | 600 | 450 | 200 |
| AUT-20 | 540 | 390 | 484 | 376 | 140 | 600 | 450 | 200 |
| AUT-25 | 540 | 390 | 484 | 376 | 140 | 600 | 450 | 200 |
| AUT-30 | 540 | 390 | 484 | 376 | 140 | 600 | 450 | 200 |
| AUT-40 | 840 | 400 | 810 | 364 | 220 | 750 | 450 | 200 |
| AUT-50 | 840 | 400 | 810 | 364 | 220 | 750 | 450 | 200 |
| AUT-60 | 840 | 400 | 810 | 514 | 220 | 750 | 450 | 200 |
| AUT-85 | 900 | 550 | 810 | 514 | 230 | 900 | 600 | 300 |
| AUT-115 | 900 | 550 | 810 | 514 | 230 | 900 | 600 | 300 |
| AUT-125 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 400 | | | |
| AUT-150 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 400 | | | |
| AUT-220 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 430 | | | |
| AUT-300 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 500 | | | |



3.5. ARRANCADORES POR IMPEDANCIAS.

3.5.1. Introducción.

Cuando la cupla de arranque resistente de la máquina conducida es baja, aunque la cupla de aceleración sea relativamente alta, es aconsejable el uso del arrancador a tensión reducida por impedancias estatóricas, especialmente para potencias no mayores de 25 kW (35 HP aproximadamente) aunque su utilización para potencias superiores no sea descartada, sino condicionada a los requerimientos del servicio. Si la consideración más importante a tomar en cuenta es la suavidad del arranque, su uso sigue siendo favorable, pero si la potencia y la corriente de arranque tomadas de la línea constituyen los factores de mayor influencia a tomar en cuenta para la elección del sistema, entonces convendría pensar en un arrancador a autotransformador.

Ventajas y limitaciones.

Disminuye el pico de corriente en el arranque.

El valor de la cupla de arranque es proporcional al cuadrado de la tensión elegida para la puesta en marcha.

El par de aceleración es suave, pero de aumento rápido.

La transición a plena tensión se lleva a cabo con el menor efecto sobre la red.

- Las curvas típicas demuestran la suavidad del arranque durante casi todo el período que este dura.
- A medida que el motor acelera y la corriente disminuye, decrece correlativamente la caída de tensión que se produce en los bornes de la impedancia, aumentando al mismo tiempo en los bornes del motor.
- El par motor crece a medida que el motor acelera. Su crecimiento es muy suave pero se lleva a cabo con rapidez.
- Cuando el motor llega casi a su velocidad de régimen las impedancias quedan eliminadas mediante el sencillo procedimiento de cerrar el contactor de marcha antes de desconectar las impedancias.
- En este momento el motor recibe la tensión plena de la red, produciéndose solamente un pequeño pico de corriente hasta que la máquina alcanza su velocidad nominal. Este pico es muy breve y no tiene prácticamente influencia sobre la red.
- La cupla que se requiere en el momento de arranque depende de la naturaleza de la carga.
- Como el par de arranque es proporcional al cuadrado de la tensión aplicada, los métodos a aplicar disminuyen seriamente la cupla de arranque.



3.5.2. Características técnicas.

- Cantidad de maniobras para trabajo normal:4 a 6 m/h. A pedido se construyen para trabajo pesado y mayor cantidad de maniobras.
- Su construcción general así como la de sus partes satisfacen los requerimientos de las Normas IRAM, e IEC.
- Provistos de protección contra sobrecargas y falta de fase por medio de relés térmicos bimetálicos, autocompensados para la temperatura ambiente, regulables.
- Dispositivo de tiempo de doble contacto inversor regulable.
- Protección mecánica: se presentas armados sobre una base, abiertos para montaje en tableros o dentro de gabinetes de chapa de acero, de acuerdo con los grados de protección IP40 o IP55 (ver grados de protección mecánica en parte 4.2).
- Impedancia trifásica de 3 columnas y cada columna tiene 3 tomas de salida para regular la tensión de arranque.
- Tensiones nominales: cualquiera, alternada, hasta 500 V.
- Tensiones de maniobra: 220 o 380 V., 50 o 60 Hz., pero a pedido se proveen para cualquier tensión alterna menor o corriente continua.
- A Pedido se entregan con otros gabinetes construidos para diferentes grados de protección. De acuerdo con las necesidades se suministran con botoneras incluidas o separadas, instrumentos y/o diversos tipos de elementos de control o maniobra, lamparas de señal, fusibles NH o Diazed, etc.



F. HAROLDO PINELLI S.A.


3.5.3. Componentes.

| MODELO | IN | | | IT | | ΛΤ | | ΛΤ | | 1T | IN | | IN | | IIV | | | 1T | IN | | | ИΤ | | 1T | IN | | | IT | IN | |
|-----------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| S | 7. | .5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 15 | 12 | 25 | 15 | 50 | 22 | 20 | 30 | 00 |
| POTENCIAS MÁXIMA | kW | HP | kW | HP | kW | НР | kW | НР | kW | НР | kW | HP | kW | HP | kW | HP | kW | НР | kW | HP | kW | НР |
| 3 X 220 50/60 HZ | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 22 | 30 | 25 | 35 | 37 | 50 | 50 | 67 | 55 | 75 | 65 | 90 | 90 | 125 | 130 | 180 |
| 3 X 380 50/60 HZ | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 22 | 30 | 30 | 40 | 37 | 50 | 45 | 60 | 62.5 | 85 | 84 | 115 | 92 | 125 | 110 | 150 | 162 | 220 | 220 | 300 |
| | | | | | | | | | | | | С | ONT | ACT | ORE | S | | | | | | | | | | | | | | |
| Marcha | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-32 | H: | 35 | H | 50 | H | 35 | H8 | 30 | H1 | 00 | H-1 | 25 | H- | 150 | H-2 | 200 | H-2 | 250 | H-3 | 300 | H-4 | 100 |
| Arranque | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-22 | HAZ | Z-32 | ť | 50 | H | 50 | H | 65 | H | 30 | H1 | 00 | ÷ | 125 | H-1 | 150 | H-2 | 200 | H-3 | 300 |
| RELE TÉRMICO | | | | | TD | -25 | | | | | | | | | | TD- | 100 | | | | | | TD- | 200 | TD- | 250 | TD- | 300 | TD- | 400 |
| | | | | | | | | | D | ISPO | SIT | IVO I | DE T | IEMF | O E | LEC | TRÓ | NIC |) | | | | | | | | | | | |
| ESQUEMA DE CONEXIONES | E-2 | 218 | E-2 | 218 | E-2 | 218 | E-2 | 218 | E-2 | 218 | E-2 | 218 | E-2 | 218 | E-2 | 18 | E-2 | 218 |
| BANDEJA DE MONTAJE | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1523 | 224- | 1525 | 224- | 1525 | 224- | 1525 | 224- | 1521 | 224- | 1521 | 224- | 1526 | 224- | 1526 | 224- | 1528 | 224- | 1528 |
| MODELO DE CAJA SIN FUSIBLES | CT- | 434 | СТ- | 434 | СТ- | 434 | СТ- | 434 | СТ- | 434 | СТ- | 434 | СТ- | 534 | CT- | 534 | СТ- | 534 | СТ- | 646 | СТ- | 646 | | | SEC | ΞÚΝ | PED | IDO | | |
| | | | | | | | | | | | (| CON | DUC | TOR | ES | (MM²) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMANDO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POTENCIA Nº1 | 2. | .5 | 2. | .5 | | 4 | (| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 5 | | 5 | 12 | 20 | p1 | 50 | p1 | 85 |
| POTENCIA Nº2 | 2. | | 2. | .5 | | .5 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | :5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | | 9 | |
| POTENCIA Nº3 | 2. | .5 | 2. | .5 | 2 | .5 | 2 | .5 | 2 | .5 | 2. | .5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | (| 3 | (| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |



3.5.4. Dimensiones

| MODELO | Α | В | С | D | Е | F | G | Н |
|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| IMT-7.5 | 540 | 390 | 484 | 376 | 120 | 600 | 450 | 200 |
| IMT-10 | 540 | 390 | 484 | 376 | 120 | 600 | 450 | 200 |
| IMT-15 | 540 | 390 | 484 | 376 | 120 | 600 | 450 | 200 |
| IMT-20 | 540 | 390 | 484 | 376 | 140 | 600 | 450 | 200 |
| IMT-25 | 540 | 390 | 484 | 376 | 140 | 600 | 450 | 200 |
| IMT-30 | 540 | 390 | 484 | 376 | 140 | 600 | 450 | 200 |
| IMT-40 | 840 | 400 | 810 | 364 | 220 | 750 | 450 | 200 |
| IMT-50 | 840 | 400 | 810 | 364 | 220 | 750 | 450 | 200 |
| IMT-60 | 840 | 400 | 810 | 514 | 220 | 750 | 450 | 200 |
| IMT-85 | 900 | 550 | 810 | 514 | 230 | 900 | 600 | 300 |
| IMT-115 | 900 | 550 | 810 | 514 | 230 | 900 | 600 | 300 |
| IMT-125 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 400 | | | |
| IMT-150 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 400 | | | |
| IMT-220 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 430 | | | |
| IMT-300 | 1050 | 550 | 1020 | 514 | 500 | | | |







4.0. DATOS TECNICOS DE UTILIDAD GENERAL.

4.1. CORRIENTE NOMINAL DE MOTORES NORMALES.

| kW | CV | 220 v | 380 v | 415 v | 440 v | 500 v | 660 v | 1000 v |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0.37 | 0.5 | 1.8 | 1.03 | | 0.99 | 1 | 0.6 | 0.4 |
| 0.55 | 0.75 | 2.75 | 1.6 | | 1.36 | 1.21 | 0.9 | 0.6 |
| 0.75 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 1.68 | 1.5 | 1.1 | 0.75 |
| 1.1 | 1.5 | 4.4 | 2.6 | 2.5 | 2.37 | 2 | 1.5 | 1 |
| 1.5 | 2 | 6.1 | 3.5 | 3.5 | 3.06 | 2.6 | 2 | 1.3 |
| 2.2 | 3 | 8.7 | 5 | 5 | 4.42 | 3.8 | 2.8 | 1.9 |
| 3 | 4 | 11.5 | 6.6 | 6.5 | 5.77 | 5 | 3.8 | 2.5 |
| 3.7 | 5 | 13.5 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 5.9 | 4.4 | 3 |
| 4 | 5.5 | 14.5 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 6.5 | 4.9 | 3.3 |
| 5.5 | 7.5 | 20 | 11.5 | 11 | 10.4 | 9 | 6.6 | 4.5 |
| 7.5 | 10 | 27 | 15.5 | 14 | 13.7 | 12 | 8.9 | 6 |
| 9 | 12 | 32 | 18.5 | 17 | 16.9 | 13.9 | 10.6 | 7 |
| 10 | 13.5 | 35 | 20 | | | 15 | 11.5 | 7.5 |
| 11 | 15 | 39 | 22 | 21 | 20.1 | 18.4 | 14 | 9 |
| 15 | 20 | 52 | 30 | 28 | 26.5 | 23 | 17.3 | 12 |
| 18.5 | 25 | 64 | 37 | 35 | 32.8 | 28.5 | 21.3 | 14.5 |
| 22 | 30 | 75 | 44 | 40 | 39 | 33 | 25.4 | 17 |
| 25 | 35 | 85 | 52 | 47 | 45.3 | 39.4 | 30.3 | 20 |
| 30 | 40 | 103 | 60 | 55 | 51.5 | 45 | 34.6 | 23 |
| 33 | 45 | 113 | 68 | 60 | 58 | 50 | 39 | 28 |
| 37 | 50 | 126 | 72 | 66 | 64 | 55 | 42 | 28 |
| 40 | 54 | 134 | 79 | 71 | 67 | 60 | 44 | 30 |
| 45 | 60 | 150 | 85 | 80 | 76 | 65 | 49 | 33 |
| 51 | 70 | 170 | 98 | 90 | 83 | 75 | 57 | 38 |
| 55 | 75 | 182 | 105 | 100 | 90 | 80 | 61 | 40 |
| 59 | 80 | 195 | 112 | 105 | 97 | 85 | 66 | 43 |
| 63 | 85 | 203 | 117 | 115 | 109 | 89 | 69 | 45 |
| 75 | 100 | 240 | 138 | 135 | 125 | 105 | 82 | 53 |
| 80 | 110 | 260 | 147 | 138 | 131 | 112 | 86 | 57 |
| 90 | 125 | 295 | 170 | 165 | 146 | 129 | 98 | 65 |
| 100 | 136 | 325 | 188 | 182 | 162 | 143 | 107 | 71 |
| 110 | 150 | 356 | 205 | 200 | 178 | 156 | 118 | 78 |

NOTA: Valores de orientación resumido de normas varias y catálogos de constructores de motores. Estos valores varían según el fabricante del motor.

4.2. GRADOS DE PROTECCION MECANICA.

Los distintos grados de protección se identifican a través de la sigla IP (INTERNATIONAL PROTECTION) seguido por tres números que indican

1er numero la protección contra cuerpos sólidos. 2do número la protección contra cuerpos líquidos. 3er número la protección contra impactos mecánicos (en estudio).

Nota: En la tabla siguiente se da el tercer número según la norma UTE C 20010

| 1 ^{er.} NUMERO (sólidos) IEC 529 o IRAM 2225 | 2 ^{uo.} NUMERO (líquidos) IEC 529 y IRAM 2225 | 3 ^{er.} NUMERO (impactos) UTE C 200010 |
|--|--|--|
| IP PRUEBA | IP PRUEBA | IP PRUEBA |
| 0 Sin protección | 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Protección contra cuerpos sólidos (diámetro mayor a 50 mm) | 1 Protección contra caída vertical de gotas de agua | 1 Protección contra golpes con una energía de 0.225 julios (P=150 g, h 0=15 CM) |
| 2 Protección contra cuerpos sólidos (diámetro mayor a 12 mm) | 2 Protección contra caída vertical de gotas de agua (máxima inclinación 15 grados) | 1 Protección contra golpes con una energía de 0.375 julios (P=250 g, h 0=15 CM) |
| 3 Protección contra cuerpos sólidos (diámetro mayor a 2.5 mm) | 3 Protección contra caída vertical de gotas de agua Lluvia (máxima inclinación 60 grados) | 3 Protección contra golpes con una energía de 0.500 julios (P=250 g, h 0=20 CM) |
| 4 Protección contra cuerpos sólidos (diámetro mayor a 1 mm) | 4 Protección contra salpicaduras de agua (en cualquier dirección) | 5 Protección contra golpes con una energía de 2julios (P=500 g, h 0=40 CM) |
| 5 Protección contra polvo (contra depósitos nocivos) | 5 Protección contra chorros de agua (proyectados desde cualquier dirección) | 7 Protección contra golpes con una energía de 6 julios (P=1500 g, h 0=40 CM) |
| 6 Protección total contra polvo. | 6 Protección contra la acción del mar (proyecciones de agua similares a las olas marinas) | 9 Protección contra golpes con una energía de 20 julios (P=5000 g, h =40 CM) |
| | 7 Protección contra los efectos de inmersión (15 cm de profundidad) | |
| | 8 Protección contra los efectos de la inmersión prolongada | |

De acuerdo con el continuo progreso en las técnicas constructivas, nosotros podemos mejorar la calidad de nuestros aparatos, por lo cual nos reservamos la posibilidad de modificarlos en dimensiones, peso y en cualquier otra característica que se requiera.